

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa POT - 2001		Trabajo de campo 2022	Valoración Decreto 1080 de 2015/Decreto 2368 de 2019													Niveles	
		Tipología	Inven. POT 2021		Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe-	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien-	Contexto ambiental	Contexto urbano	Contexto físico		Representatividad y contextualización
	Ref. Catastral 10101000901901  Mat. inmobiliaria: ---  Dirección predial: K 8 39 29 L 6	R	CM	Colonial	Sí	Sí	Sí	XVII	Deconocido	Medio	Predio con dos construcciones	---	Medio	Bueno	Paisaje urbano	---	---	---	N2



FIDV - SD - MZN - 100

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

MANZANA No. 100  
SAN DIEGO

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura



FICHA No.

02 de 02