PEMP DEL CENTRO HI STÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA

04 Características generales

Calle 39

## **SAN DIEGO**

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y DE VALORACIÓN Manzana No. 102



## 02 Descripción general de la manzana

Esta constituida por 30 predios los cuales la mayoría pertenecen a la arquitectura del periodo Colonial, seguido de los periodos contemporáneo y republicano. Su grado de homogeneidad en la fachada se ve reflejado en la continuidad de sus paramentos y sus perfiles que corresponde a una altura promedio de 1 y 2 pisos, y el uso tendiente es el uso comercial y el residencial. El grado de autenticidad esta entre 50% y el 70% con alto porcentaje de mantenimiento, predomina el N2 seguido del N3 de conservación.



FIDV - SD - MZN - 102

Notas:





Calle 39

FIDV - SD - MZN - 102

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 102 SAN DIEGO

> > RESOLUCIÓN

Fech a:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura







FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa						,	Valoración Decreto 10	80 de 2015/De	ecreto 2368 d	le 2019								
Fotografía	ld. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe-	Autor	Autenticidac	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien-				Representatividad y contextualización	Niveles	
	Ref. Catastral 10101020001000  Mat. inmobiliaría:  Dirección predial:  C 38 8 07	A1	RT	Colonial	Sí	No	No	XIX	Anónimo	Medio	Cubierta inclinada a 2 aguas y terraza. "Fachada pañetada y pintada sin deterioro 5/5. *2 Puertas en madera, en la esquina en la rinconada, con arco de medio punto y pilastras, Sobre la calle del Hobo *2 Puertas en madera, cada una con tejadillo apoyado de 2 mensulas de madera, cada una con tejadillo apoyado de 2 mensulas de madera cen el primer piso ventana regtangular, formato vertical con reja de madera de tres cuerpos y balaustres. En el 2do piso dos balcones con barandas y balaustres en madera. tejadillo con estructura de madera y teja de barro, puertas ventanas en marcos de madera y vidrio. Compare las dos fechadas ademas de los accesos de la rinconada, el balcon	Predio rectangular, esquinero. volumen de dos pisos y cubierta inclinada en teja de barro en el tramo de la calle del Hobo. No es legible la tipolgia en C "conserva paramentos de las dos calles. su lenguaje conserva las puertas y ventanas en madera al igual que los balcones de repertorio	Medio	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 3 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizada en la esquina de cruce de las calles del cochero Hobo y el Santísimo. inmueble procedente del siglo XIX, el cual fue transformado hoy la tipologia en C no es legible y no cuenta con la cubierta inclinada sobre el tramo de la Calle del Cochero del Hobo, el cual es hoy una terraza, en la resturación realizada en	Nivel de intervención: N2	FICH
	Ref. Catastral 10101020002000  Mat. inmobiliaría: 060-63041  Dirección predial: K 8 38 24	R	А	Contemporanea	No	No	No	XX	Anónimo	Deficiente	Cubierta en teja de asbesto cemento tipo colonial, en su faldon externo, fachada pañetada y pintada, 5 vanos de puertas de diferentes diseños todas en madera pintada, 1 ventana de reja de tres cuerpos con balaustres en madera a ras de la fachada, en el 2 piso tres ventanas dos de diseño similar en madera y reja metálica y una de formato vertical y doble hoja con tableros y marcos en madera y vidro, con tejadillos sobre mensulas en yeso y teja de asbesto cemento tipo colonial. Balcón con baranda, balustres y puerta ventana de acceso a este, en madera y vidrio y en su parte superior tejadillo con mensulas en yeso.	Predio rectangular, un volumen de dos pisos, la tipologia no es legible. conserva e paramento de la calle. Las puertas y ventanas presentan diversos diseños, al igual que las puertas, denotan épocas diferentes. Los aleros transformados en jardineras para conformar un jardin horizontal y las portadas con piedra coralibna dejan un lenguaje diverso.	Deficiente	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 2 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfii de la manzana	Contexto urbano	Localizada sobre la calle Cochera del Hobo, es una casa contemporánea que maneja un lenguaje ecléctico que combina elementos coloniales con elementos republicanos, modernos y contemporáneos, es una edificacion que perdió autenticidad y que su lenguaje no agrega valor.	Nivel de intervención: N3	1
	Ref. Catastral 10101020003000  Mat. inmobiliaría: 060-220623  Dirección predial: K 8 38 38	В	RT	Contemporanea	No	No	No	XX	Desconocido	Deficiente	Cubierta inclinada a 2 aguas. en teja de asbesto cemento, tipo colonial. Fachada pañetada y pintada. Puerta sencilla en madera con rejas en carpintería metálica. 2 ventanas en el 1 en piso con reja en balaustres en madera y caja en mamposteria. puertas de las ventanas en mandera y vidrio. Balcón en madera con barandas y balaustres en madera (ausencia de 1 balaustre en la mitad del balcón). 2 columnas en madera soportando tejadillo superior, soportado por sistema de vigas en maderay teja de barro.	predio rectangular, medianero. Volumen de dos pisos, cubierta en teja de asbesto cemento, tipo colonial Fachada pañetada y pintada, conserva el paramento. En el 2do piso Balcón en barandas de balaustres. resenta alta-descontrolada vegetación (arbol y lienas). Nota: la vegetación predomina en la fachada no deja visualizar completamente	Januarine	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 2 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizada sobre la calle Cochera del Hobo, es una casa contemporánea que maneja un lenguaje del prepertrio del periodo colonial y contemporáneos, esta edificacion que perdió autenticidad y que sus lenguaje no agrega valor.	Nivel de intervención: N3	
	Ref. Catastral 10101020004000  Mat. inmobiliaría: 060-10661  Dirección predial: K 8 38 50	В	RT	Colonial	Sí	No	No	XIX	Anónimo	Bueno	Cubierta inclinada a 2 aguas. en teja de barro, Fachada pañetada y pintada sin deterioro. puerta principal, ventanas y puerta del local en madera, Ventana en el 1er piso con puerta en madera y vidrio, en su parte inferior adición de volumen rectagular horizontal en piedra coralina. En la parte superior de la ventana cubierta en yeso lewmente ornamentado soportado de 2 mensulas en yeso en sus laterales. Puerta- ventana con reja abatible en balaustres de madera, hoja abatible en vidrio con marco metálico, la fachada remata en cornisa de yeso. La ventana y la puerta del Local tienen aleros en placa de concreto con ménsulas	predio rectangular, volumen de un piso, tipologia en C con origen en el siglo XIX periodo de la construcción colonial. Conserva parámentos . Su fachada es pañetada y pintada, con puerta principal lateral en madera con tablones y estoperoles así como aldabon metálico de zooformas, con portada en ladrillo	Bueno	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 2 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizada sobre la calle Cochera del Hobo, es una casa de origen colonial, conserva su tipologia, la fachada maneja un lenguaje del periodo colonial con elementos republicanos. Esta edificacion perdió autenticidad.	Nivel de intervención: N2	_
HOTEL	Ref. Catastral 10101020005000  Mat. inmobiliaría: 10303110102442  Dirección predial: K 8 38 54	В	RT	Colonial	Sí	No	No	XIX	Anónimo	Bueno	Cubierta inclinada a 2 aguas. en teja de barro, Fachada pañetada y pintada sin deterioro. (con resanes estucado en la parte izquierda de la fachada ) Puerta con doble hoja en madera, con portada de friso y corrisa soportada en dos pilastras en sus laterales pañetadas, con tejadillo en la corrisa de teja de asbesto cemento, puerta en madera con reja en carpinteria metalica. Ventanas con rejas sobresaliente con balaustre en madera,en su parte inferior alfeizar sobresaliente en forma de trapecio isosceles invertido (soportando reja de la ventana) Fjadillo en cada ventana no es visible, lo	predio en forma rectangular, con tipologia paramentada en L , volumende un solo piso, de origen del periodo colonial. Predio medianero. 2 puertas, con un escalon 4 ventanas con rejas. 1 oculo. Presenta abundante vegetación en la fachada. el remte de la fachada de manera retrcedoda precenta un atico que tiene	Bueno	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 2 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizada sobre la calle del Hobo o lobo, es un inmueble de origen del siglo XIX por el tamaño del predio y su construcción continúa la técnica del periodo colonial, conserva la tipologia y alfinas caratristicas de la fachada, ha sido intervenido y modificado con la	Nivel de intervención: N2	FIC



icha de identificación Y valoración

MANZANA No. 102 SAN DIEGO

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	January DOT		Trabajo de campo 2022	Valoración Decreto 1080 de 2015/Decreto 2368 de 2019															
Fotografía	ld. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe-	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien-				Representatividad y contextualización	Niveles	
	Ref. Catastral 10101020006000  Mat. inmobiliaría: 10201031013845  Dirección predial: K 8 38 66	В	RT	Colonial	Sí	No	No	XIX	Anónimo	Bueno	Cubierta inclinada a 2 aguas. en teja de barro, Fachada pañetada y pintada sin deterioro. ( con resanes estucado en la parte izquierda de la fachada ) Puerta con doble hoja en madera, con portada de friso y cornisa soportada en dos pilastras en sus laterales pañetadas, con tejadillo en la cornisa de teja de asbesto cemento, puerta en madera con reja en carpinteria metalica. Ventanas con rejas sobresaliente con balaustre en madera,en su parte inferior alfeizar sobresaliente en forma de trapecio isosceles invertido (soportando reja de la ventana) Tejadillo en cada ventana no es visible, lo	predio en forma rectangular, con tipologia paramentada en L, volumen de un solo piso, de origen del periodo colonial. Predio medianero. 2 puertas, con un escalon 4 ventanas con rejas. 1 oculo. Presenta abundante vegetación en la fachada. el remate de la fachada de manera retrocedido presenta un atico que tiene	Bueno	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 2 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizada sobre la calle del Hobo o lobo, es un inmueble de origen del siglo XIX por el tamaño del predio y su construcción continúa la técnica del periodo colonial, conserva la tipologia y alfinas caratristicas de la fachada, ha sido intervenido y modificado con la adecuación funcional a hotel.	Nivel de intervención: N2	F
	Ref. Catastral 10101020007000  Mat. inmobiliaría: 060-108717  Dirección predial: K 8 38 74	С	RT	Republicano	Sí	No	No	XX	Anónimo	Medio	Cubierta inclinada en teja de barro tipo francesa, baranda con balaustre en yeso, Fachada pañetada y pintada. Puerta principal con portada pañetada con pilastra, celosias rectangular horizontal en la parte superior a la puerta, friso con barrotes de hierro y vidrio. dos -Ventanas con puertas ventanas abatibles en madera entablerada, con frisos de ventana, rectangular horizontal en vidrio, puerta en madera con aldabon y estoperoles (herraje de forja). 2 balcones en concreto con baranda y balaustres en yeso. La fachada remata en cornisa y atico de balustrado, con 6 pináculos que marcan 5 tramos.	Predio rectangular de tipologia en L. Volumen en 1 piso, para acceder presenta dos escalones en piedra coralina, conserva el paramento (Balcones sobresalen) Predio medianero. cubierta inclinada en teja debarro francesa en tranmo fronter y el resto no es claro alparecer en una terraza con carpas temporales. una puerta principal con	Medio	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 2 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizada sobre la calle del Hobo o lobo, es un inmueble de origen del siglo XIX por el tamaño del predio y su construcción continúa la técnica del periodo colonial, conserva en tramo frontero incial de la tipologia de 1915, ampliada ha sidotranformada la fachada con lenguaje del periodo republicano, no es claro su interior	e intervención:	
	Ref. Catastral 10101020008000  Mat. inmobiliaría: 060-70004  Dirección predial: K 8 38 90	В	RT	Republicano	Sí	No	No	XIX	Anónimo	Medio	Cubierta inclinada a 2 aguas. en teja de asbesto y teja de barro, volumen de 1 piso con cubierta realzada en el patio, tramo lateral al patio, cubierta en asbesto cemento. ampliacion en la parte posterior cubierta en asbesto cemento, con pequenôs patios. Fachada pañetada y pintada. Puerta de doble hoja sencilla en madera, celosia rectangular horizontal frisos calados en prefabricados de cemento en forma de rombo. Ventana con rejas en madera con balaustre en madera, de 5 cuerpos. En su parte inferior caja en mamposteria en forma paralepipedo (basa de la reja de la ventana). Tejadillo en la parte superior de la ventana, estru- cuta	Predio irregular producto de la subdivisión del predio original, a principios del S.XX. volumen en un piso con cubiertas inclinadas y en el patio sobre elevadas, No conserva parámentos, en tanto en ese sector cambio el nivel del piso de acceso a la vivienda, en la relación con la calle, desnivel que se vence con 5 escalones.	Medio	Medio	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizada sobre la calle del Hobo o lobo, es un inmueble de producto de la subdivisión de un predio del siglo XIX, lo que genera un predio irregular, conserva parte de la tipología inicial, se amplio y generó patios pequeños en cubiertas de asbesto cemento. La fachada tine	Nivel de intervención: N3	
	Ref. Catastral 10101020009000  Mat. inmobiliaría: 060-20893  Dirección predial: K 8 38 92	В	RT	Republicano	Sí	No	No	XIX	Anónimo	Deficiente	Cubierta inclinada a 2 aguas, en teja de asbesto cemento, fachada pañetada y pintada sin deterioros. Puerta de doble hoja en tablones de madera, con estoéroles y aldaba metalica mara zoomorfa, con dintel de arco de medio punto con arquivoltas en yeso. Friso en el timpano del arco, con calados en madera de formas orgánicas. Ventana con rejas en carpinteria metálica, basa en mamposteria, que continua el zocalo de la fachada, placa de concreto sombre la ventana, soportada en mensulas en yeso.	Predio medianero de forma irergular, producto de la division del predio, hizo parte del predio #8 . Volumen de un piso en fachada, cubierta inclinada en asbesto cemento. tipologia en C se conserva la de 1915, conserva el paramento, y tres escalones para alcalzar el nivel de acceso ala vivienda. Puerta primcipal en tablones de madera y una ventana	Deficiente	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizada sobre la calle Cochera del Hobo, es un predio resultado de la división del predio de 1915, la cual dio como resultado los predios 8 y 9. conserva la tipología inicial, sinembargo la transforma con la ampliacion y geometria predial de 1915.	Nivel de intervención: N2	
	Ref. Catastral 10101020010000  Mat. inmobiliaría: 060-82661  Dirección predial: K 8 38 104	В	RT	Contemporanea	No	No	No	XX	Anónimo	Deficiente	Cubierta inclinada a dos aguas en tejas de barro, de un piso, Fachada pañetada y pintada sin deterioro. Puerta principal sencilla en tablones de madera. dos Puertas -Ventanas con puertas abatibles en madera, que acceden a los balcones republicanos sobre la fachada con balustres en yeso. Aleros de las ventanas en placa de concreto soportada por mésulas con volutas sencillas. la fachada remata en cornisas moldurada.	Predio medianero en forma irregular, tipologia es de tramo frontero patio y tramo o construccion poterior, no es posble relacionarla con la division predial de 1915. al parecer se integraron varios predios pequeños. continua el paramento de la calle y presenta una fachada de 1 piso con la puerta principal centrao y dos balcanes de balaustrada	Deficiente	Medio	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizada sobre la calle Cochera del Hobo ,la tipología y geometria predial de 1915. no es clara respecto de la actual, se Conformo un nuevo predio tomando parte del predio colindante hacia el costado norte en plano de 1915 (predio 11 en midas). es una construc- cion sin representatividad con	Nivel de intervención: N3	



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 102 SAN DIEGO

> > RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022	Valoración Decreto 1080 de 2015/Decreto 2368 de 2019														
Fotografía	ld. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe-	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien-				Representatividad y contextualización	Niveles
	Ref. Catastral 10101020011000  Mat. inmobiliaría: 060-108331  Dirección predial: K 8 38 120	АЗ	RF.A	Republicano	Sí	Sí	No	XX	Anónimo	Medio	Cubierta inclinada en teja de teja de barro, y asbesto cemento volumen de dos pisos en la esquina, generando dos Fachadas por la calle del hobo y la calle Stuart pañetada y pintada, por la primera se cuanta con la puerta principal de acceso con portada con friso y cornisa y pilastras con capiteles y basas, a sus costados dos puertas ventanas en madera con persianas . La de la izquierda da acceso a un balcon de balaustres en yeso, lenguaje republicano, la de la derecha se desempeño como acceso a un local, hoy encuentran bloqueadas con una reja baja a nivel de piso que impide su acceso. en el segundo piso se observa una cornisa que	Predio en forma rectangular, esquinero Conserva paramento, volumen en dos pisos con cubiertas inclinadas y tipologia en L diferente a los predios conformados en 1915 ( plano de Pear&son) es un nuevo predio de dimensiones diferentes. el lenguaje de la fachada con balcones de balaustradas y puerta principal y puertas	Medio	Bueno	Paisaje urbano	Casa esquinera de 2 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizada en la esquina del cruce de la callde del Cochero del Hobo y la Calle Stuart, frente a la Plaza San Diego, tiene cartasteristicas del leguaje republicano dominante , se presume que es una construucion inicalente del S. XIX que integro lod diferentes predios segun el plano de Pear&Son en 1915. Pierde su autenticidad aunque se le podria entender como del perido republica-	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101020012000  Mat. inmobiliaría: 060-124655  Dirección predial: C 39 8 22	R	A	Contemporaneo	No	No	No	xx	Anónimo	Deficiente	Cubierta inclinada a 2 aguas en teja de asbesto cemento, volumen de dos pisos, fachada pañetada y pintada, una gran puerta de local en tablones de madera y puertas de vidrio. en el 2do piso tiene una balcón que ocupa lo ancho de predio, soportado por canes de madera, Una ventana a apaisada con rejas de barrotes verticales en dos cuerpos, y un puerta de acceso al balcón, Tejadillo en teja de de Barro. y estructura de madera.	Predio medianero, rectangular, producto de la subdivisión del tamaño original de este predio en 4 partes. volumen de dos pisos con balcón con baranda y balustrada en madera, en regular esto de conservacion las vigas del piso del balcon, las puertas en madera corresponde al local comercial. Su lenguaje mantiene	Deficiente	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 2 piso, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	representaivo, correponde a un fragmento del predio original adecuado a locales	Nivel de intervención: N3
	Ref. Catastral 10101020013000  Mat. inmobiliaría: 060-78248  Dirección predial: K 9 38 99	В	RT	Republicano	Sí	No	No	xx	Anónimo	Bueno	Cubierta inclinada a 2 aguas, en el tramo frontero sobre la fachada en teja de barro francesa, y el respto de la tipologua en C de patio Lateral en aspesto cemento. un piso de alto un porton en tablones de madera con postrada tipo toscano, con un adorno de un rombo resaltado en el cento del friso. la fachada pañetada y pintada de blanco en franco deteterioro . dos ventad;nas de caja y reja, la caja o base de cada ventana hace parte del zocalo que esta paramentado al predio, las rejas metalica, con formas geometricas, sobre las las ventanas en marcos de madera y hojas entableradas	Predio en forma rectangular con una adicion en el costado izquierdo al fondo del predio, de un área tipo patio La construcción de un biso, conserva el paramento y la tipologia de patio lateral. Esta construido casi el 100% de predio a excepción del pequeño patio laterla y el área adicional al fondo antes señalada.		Medio	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la calle Tumbamuertos, es un predio procedente del siglo XIX, con intervenciones a principios del S.XX, en el cual son cambiadas las rejas y posiblemente la cubierta. Al parecer conserva la tipologia de 1915 y los cambios en la fachada permiten identificar la procedencia del peridodo Republicanos del predio.	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101020014000  Mat. inmobiliaría: 060-121120  Dirección predial: K 9 38 91	В	RT	Republicano	Sí	Sí	No	XX	Anónimo	Medio	Terraza en cubierta, se oculta con un Atico que remta la fachada de lenguaje republicano, en concreto y balaustrada en yeso con pilares cortos y remates en esferas de concreto. Volumen de un piso en fome de C con patio lateral derecho, respecto de la entrada. Fachada pañetada y pintada. Puerta de dos hojas en madera con tablones y estoperoles, portada con cornisa y denticulado que es propio de Corintio, es un diseño ecléctico. Pilastras laterales con capiteles y basas, todo en pañete cuanta con dos puertas -ventanas, con arco escarzano con balcones de balaustradas en yeso, alero que matiene la forma del arco escarzano, y estolas laterales	Predio medianero y paramentado, en forma rectangular, volumen de un piso, al frente y dos o mas pisos en al aprte psoterior. tiene forma de C, con cubiertas en terraza, fachada con atico republicano , cuenta con dos escalones para acceder al inmueble.		Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, al frente mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana		Localizado sobre la calle Tumbamuertos, es un predio procedente del siglo XIX, con intervenciones a principios del S.XX, en el cual son es ampliado continuando el desarrollo dela tiplogia en L, tien caracteristicas de un leguaje exlectico, que lo identifica como	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101020015000  Mat. inmobiliaría: 060-50381  Dirección predial: K 9 38 75	В	RT	Colonial	Sí	Sí	No	XIX	Anónimo	Medio	Cubierta inclinada a 2 aguas. en teja de barro. en el tramo frontero o nucleo basico. Fachada pañetada y pintada Porton de grandes proporciones sin portada y de madera en tablones con estoperoles y con Postigo. Ventana de caja y reja. La 1 era en mamposteria sobre la que se apya la reja de madera de tres cuerpos con balustres en madera, remata la ventana con cubierta en forma de copa invertida con y esfera en el extremo superior.	Predio medianero y paramentado, en forma rectangular, volumen de un piso en forma de C, con cubiertas en el tramo frontero a dos aguas y el resto con terraza. Ventana de Caja y reja. Su lenguaje de fachada lo clasifica del periodo de la colonia. o la construcción tradicional desarrollada en el periodo colonial, con tansformaciones en el siglo XXI	Medio	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, al frentey 2 al interior con terraza mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la calle Tumbamuertos, es un predio procedente del siglo XIX, con intervenciones a principios del S.XX, en el cual son es ampliado continuando el desarrollo de la tiplogia hoy en C . Se identifica como construcción tradicional del periodo de la colonia. por	Nivel de intervención: N2



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 102 SAN DIEGO

> > RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						\	/aloración Decreto 10	80 de 2015/D	ecreto 2368 d	de 2019					
Fotografía	ld. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe-	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien-				Representatividad y contextualización	Niveles
	Ref. Catastral 10101020016000  Mat. inmobiliaría: 060-146058  Dirección predial: K 9 38 69	В	RT	Colonial	Sí	Sí	No	XIX	Anónimo	Medio	Cubierta inclinada a 2 aguas. en teja de barro. en el tramo frontero o nucleo basico. Fachada pañetada y pintada Porton de grandes proporciones con portada y puerta de madera en tablones con estoperoles y doble hoja. Ventana con alfagia redondeada, reja en madera de balustres de tres cuerpos. y tejadillo de estructura en madera y ménsulas con teja de barro, presenta vegetación en la fachada que oculta partes de esta.	Predio medianero y paramentado, en forma rectangular, volumen de un piso en forma de C, con el pato al costado lateral Izquierdo. interiormente terraza. Cubiertas incliadas en el tramo frontero a dos aguas con teja de asbesto cemento tipo colonial. ventana de reja de madera y puertas de madera entablerada. Su lenguaje de fachada lo	Medio	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 2 piso, al frente. mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la calle Tumbamuertos, es un predio procedente del siglo XIX, con intervenciones del S.XX, en el cual es ampliado continuando el desarrollo de la tiplogia hoy en C. Se identifica como construcción tradicional del periodo de la colonia. por su tramo frontero, pierde autenticidad por los desarrollos	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101020017000  Mat. inmobiliaría: 060-38622  Dirección predial: K 9 38 65	A3	A	Contemporanea	No	No	No	xx	Anónimo	Deficiente	Cubierta inclinada a 2 aguas. en teja de barro, en el tramo frontero o núcleo básico. Parte posterior en terraza. Fachada pañetada y pintada Portón con portada friso y cornisa pilastras con capiteles y basas, puerta de madera con postigo y doble hoja, dos Ventanas de marcos en madera y grandes ventanales, con barandas tipo balcón con balustres en madera, dos tejadillos de estructura en madera y ménsulas de yeso con teja de barro, segundo piso balcón que se extiende a lo ancho del predio, soportado en canes de madera barandas de balustres en madera, tres pies derecho y estructura enmadera soportan el tejadillo de estructura	Predio medianero, de forma rectangular, volumen de dos pisos, parametado con cubierta inclinada y en la parte posterior en dos piso, período de la construcción siglo XX con repertorio del periodo colonial.	Deficiente	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, al frente. mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la calle Tumbamuertos, es un predio procedente del siglo XIX, con intervenciones del S.XX, en el cual es ampliado. Se identifica como construcción contemppranea con repertorio de la arquitectura tradicional del periodo de la colonia. en su tramo frontero,	Nivel de intervención: N3
	Ref. Catastral 10101020018000  Mat. inmobiliaría: 060-16209  Dirección predial: K 9 38 59	В	RT	Colonial	Sí	No	No	XIX	Anónimo	Medio	Cubierta inclinada a 2 aguas. en teja de barro, fachada pañetada y pintada. Porton en tablones de madera con aldabas metalicas (herraje de forja Portada con friso y cornisa pilastras con capiteles y basas, pañetado. Ventana con rejas de balaustres en madera alfagia en forma de copa con molduras. Tejadillo en la ventana en placa de concreto, sobrte mensulas en yeso. la fachada remata en cornisa hoy invisivilizada por la vegetación.	Predio en forma irregulai volumen de un piso al frente y posteriormente de mayor altura, paramentado. Cubierta inclinada de teja de barro conserva la tipologia del tramo frontero o núcleo básico La ventana en rejas de madera, para acceder al predio se requieren tres escalones La portada principal de tipo toscano pañetada. y Porton.	Medio	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, al frente. mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la calle Tumbamuertos, es un predio procedente del siglo XIX, con intervenciones del S.XX, en el cual es ampliado en la parte posterior. Se identifica como construcción de origen colonial con intervenciones contemporánea con repertorio de la arquitectura tradicional del periodo de	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101020019000  Mat. inmobiliaría: 060-63533  Dirección predial: K 9 38 43	В	RT	Republicano	Sí	No	No	XIX	Anónimo	Deficiente	Cubierta inclinada a 2 aguas. en teja de asbesto cemento, estandar y tipo colonial. Fachada pañetada y pintada, remata en una cornisa doble Puerta sencilla en madera totalmemte lisa sin adornos, con aldabon (herraje de forja) tres puerta -Ventana con doble hoja marcos en madera y vidrios, con celosias ren la parte superior con marcos en madera y hoja fija en vidrio. 3 balcones con barandas de balaustres en yeso, de destacar la desproporcion entre la puerta ventada de cda bakcon co la altura de los antepechos. las ventadas se apoyan sobre cajas en mamposteria, desproporcionados	Predio rectangular medianero edificación paramentada de un piso, tipologia de patio central. Una puerta de acceso con dos escalones. Tres de puertas- ventanas 3. cor diseño contemporaneo, tres balcones, con balaustradas en yeso, desproporciona dos respecto de la fachada a igual que sus basas, o cajas.	Deficiente	Medio	Paisaje urbano	Casa medianera de I piso, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la calle Tumbamuertos, es un predio procedente del siglo XIX, con intervenciones del S.XX, en el cual es ampliado continuando el desarrollo de la tipologia hoy en O, es decir patio central. su leguje	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101020020000  Mat. inmobiliaría: 060-97204  Dirección predial: K 9 38 31	В	RT	Contemporanea	No	No	No	XXI	Anónimo	Deficiente	Cubierta inclinada a 2 aguas. en teja de barro. Fachada pañetada y pintada, con cornisa en diente de perro y moldiuara pana. Puerta de madera de dos hojas y estoperoles con portada en pañete con Friso y corniza apoyados en dos pilastras lisas laterales. con capiteles y basas Ventanacon reja en masdera de balustres en 4 cuerpos, alfagia en forma de copa que termina con molduras escalionadas en punta. Oculo en forma de treból con borde en yeso.	predio medianero, rectangular con edificación paramentada reconstruida en el S.XXI imitando un lenguaje del periodo colonial, desarrolla la tipologia en L en un piso de altura La portada es una reproducción y la ventana igualmente fue restituida por una similar	Deficiente	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la calle Tumbamuertos, es un predio procedente del siglo XIX, el cual fue restaurado en el año 2021, recuperando su tipología original y manejando un lenguaje que incorpora elementos coloniales. luego no es autentica, se realizo con materilaes actuales.	Nivel de intervención: N3



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

MANZANA No. 102 SAN DIEGO

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						V	aloración Decreto 10	80 de 2015/De	ecreto 2368 c	le 2019					
Fotografía	ld. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe-	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien				Representatividad y contextualización	Niveles
	Ref. Catastral 10101020021000  Mat. inmobiliaría: 060-0028540-91  Dirección predial: K 9 38 29	В	RT	Colonial	Sí	No	No	XIX	Desconocido	70%	Cubierta inclinada a 2 aguas. en tejas de barro, Fachada pañetada y pintada. Puerta con dintel y cornisa y pilastras con molduras delgasas a manera de capiteles, pañetadas - puerta en madera de tablones y contraporton de reja en carpinteria metalica. Ventanas con puerta en madera y vidrio, con rejas sobresaliente con balaustre en madera, en alfagia sobresaliente en forma de trapecio escalonado (soporta la reja de la ventana). tres oculos ovalados con reja metalica, en la parte superior de la fachada, la cual remata en una cornisa con diente de perro	Predio rectangular con edificacion paramentada, volumen de un piso conserva la tipologia en L con cubierta en teja de barro Facgada pañetada y pintada con dos ventanas de reja y base oalfagia moldurada escalonada. y enal parte superior con pequeñas piramides truncadas, 1 porton, con dos escalones pata acceder ai inmeble. 2 ventanas con rejas.	Bueno	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la calle Tumbamuertos, es un predio procedente del siglo XIX, mantiene parte de la tipología original y un lenguaje que incorpora elementos coloniales, y republicanos.	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101020022000  Mat. inmobiliaría: 060-40187  Dirección predial: C 38 8 55	A3	RT	Colonial	Si	No	No	XX	Desconocido	60%	Cubierta inclinada a 2 aguas, en teja de barro. Fachada pañetada y pintada. 6 Puertas: 5 puertas plegables de madera con un dintel que hace de friso y una cornisa con pilastras en sus laterales en pañete - 1 puerta doble tambien de madera. 9 Ventanas : 5 en el 2do piso con puerta ventana en marcos de madera y vidrio (una ventana con alero placa ligera soportda en mensulas de yesos) - 4 vitrinas en el el re piso con marco en madera y hoja fija en vidrio. 3 balcones en madera con canes en madera en con canes en madera tallados, barandas con balaustres en madera tallados que sostienes el tejadillo, de estructira de canes y tejas	Predio esquinero rectangular procedente de la colonia volúmen de dos pisos, Fachada pañetada la cubierda inclinada, sobre la calle de Tumbamuertos la cubierta se de un solo faldón que vierte sus aguas hacia el patio interior, lo que genera que la fachada no tenga remate, termina en el borde de un muro liso. Sobre la calle del	Medio	Bueno	Paisaje urbano	Casa esquinera de 2 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado en la esquina de las calles Tumbamuertos, y del Santísimo. Es un predio procedente del siglo XIX, conserva parte de la tipología original espacial, amplia una crujia completa una tipología en C, con patio y un nuevo lenguaje relizado el el siglo XXI, que incorpora elementos coloniales, y	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101020023000  Mat. inmobiliaría: 060-11646  Dirección predial: C 38 8 53	В	RT	Colonial	Sí	No	No	XIX	Desconocido	70%	Cubierta inclinada a 2 aguas, en teja de barro. Fachada pañetada y pintada. Porton de doble hoja en madera con aldaba/herraje de forja) dintel friso, cornisa y pilastra en sus laterales pañetado, tipo toscano. 3 Ventanas con puerta en madera, con rejas de cuatro cuerpos con balaustres, en madera, alfagia en forma de trapecio, que sostine la reja. La fachada remata en cornisa de yeso.	Predio medianero, rectangular, tipologia de la edificacion de una crujia frontera de un piso y patio posterior, conserva paramento. Fachada pañetada y p8intada. un vano de entrada lateral y tres de ventanas. El portón en tablones de madera con portada tipo toscano. las ventanas de reja y caja que hantenido variciones en su	Bueno	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la calle del Santisimo. Predio procedent del S.XIX, conserba la tipologia y los elementos sin embargo el diseño de la puera de acceso y las ventanas han sdio rediseñadas, no son las originales. por lo tanto su autenticidad ha disminuido.	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101020024000  Mat. inmobiliaría: 060-38830  Dirección predial: C 38 8 39	В	RT	Colonial	Sí	Si	No	XIX	Desconocido	80%	Cubierta inclinada a 2 aguas, en teja de barro. Fachada pañetada y pintada. Porton de doble hoja en tablones de madera con postigo dintel friso, cornisa y pilastra en sus laterales pañetado, tipo toscano. en piedra coralina 2 Ventanas con puerta en madera, con rejas de cuatro cuerpos con balaustres, en madera, alfagia en forma de trapecio, que sostiene la reja. La fachada remata en cornisa de yeso.	Predio medianero, rectangular, tipologia de la edificacion en L de un piso patio lateral, conserva paramento. cubierta inclinada en teja de barro. Fachada pañetada y pintada. Un vano de entrada lateral y dos ventanas. El portón en tablones de madera con portada tipo toscano, en piedra coralina. las ventanas de reja		Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la calle del Santisimo. Predio procedent del S.XIX , conserva la tipologia y los elementos como ventanas, y portada que han cambiado por lo tanto su autenticidad ha disminuido.	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101020025000  Mat. inmobiliaría: 060-84090  Dirección predial: C 38 8 19	В	RT	Colonial	Si	No	No	XVIII	No	30%	Cubierta inclinada a 2 aguas, en teja de asbesto cemento. Fachada pañetada y pintada. Porton de doble hoja en madera con postigo, Portada en pañete con dintel friso, cornisa y pilastra en sus laterales pañetado, 3 Ventanas con puerta en madera, con rejas de cuatro cuerpos con balaustres, en madera, alfagia en forma de caja en mamposteria, que sostiene la reja. La fachada remata en cornisa de yeso.	Predio medianero, rectangular, tipologia de la edificacion en L de un piso patio lateral, conserva paramento. cubierta inclinada en asbesto cemento. Fachada pañetada y pintada. Un vano de entrada lateral y tres ventanas. El portón en tablones de madera con portada en pañete con fridio conína y pilastras. Ventanas	Deficiente	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	urbano	Localizado sobre la calle del Santisimo. Predio procedent del S.XIX , conserva la tipologia y los elementos como ventanas, y portada la adecuacion funcional a resturante transformo la edificacion interiormenete , han imcluido columnas del periodo Republicano y el piso en baldosin de cemento de diseños ornagicos,	Nivel de intervención: N2



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

MANZANA No. 102 SAN DIEGO

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico					Trabajo de campo 2022				Valoración Decreto 1080 de 2015/Decreto 2368 de 2019															
Fotografía		ld. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe-	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien-				Representatividad y contextualización	Niveles				
	PREDIO - 026	Ref. Catastral 0101020026000 Mat. inmobiliaría: 060-91080 Dirección predial: C 38 8 15	В	RT	Colonial	Sí	No	No	XVIII	Desconocido		Cubierta inclinada a 2 aguas, en teja de asbesto cemento. Fachada pañetada y pintada. Porton de doble hoja en madera con postigo, Portada en pañete con dintel friso, cornisa y pilastra en sus laterales pañetado, 3 Ventanas con puerta en madera, con rejas de cuatro cuerpos con balaustres, en madera, alfagia en forma de caja en mamposteria, que sostiene la reja. La fachada remata en cornisa de yeso.	Predio medianero, rectangular, tipologia de la edificacion en L de un piso patio lateral, conserva paramento. cubierta inclinada en teja de barro. Fachada pañetada y pintada. Un vano de entrada lateral y dos ventanas. El portón en tablones de madera con portada tipo toscano, en piedra coralina. las ventanas de reja	Deficiente	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 1 piso, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la calle del Santisimo. Predio procedent del S.XIX , conserva la tipologia y los elementos como ventanas, y portada la adecuacion funcional a resturante transformo la edificacion interiormenete, conserva la forma tipológica espacial solamente, por tanto su autenticidad esta disminuida.	Z	FIC			
	PREDIO - 027	Ref. Catastral 10101020027000 Mat. inmobiliaría: 060-5939 Dirección predial: K 8 38 32	R	Α	Contemporanea	No	No	No	xx	Desconocido	Deficiente	Cubierta inclinada a 2 aguas (se visualiza un 3er piso atrás) Fachada pañetada y pintada sin deterioro 5/5. *Puerta sencilla en madera con rejas en carpintería metalica. *1 ventanas en el 1er piso con reja en balaustres en madera, y caja de mamposteria. En el 2do piso Balcón en madera con barandas de balaustres en madera, 2 columnas en madera soportando tejadillo superior. y opuertas ventada en madera yvidrios. *Tejadillo soportado por sistema de vigas en madera, y tejas de barro	Predio rectangular pe 32m2 , tres pisos de altura y cubierta en asbesto cemento, el 3er piso esta retrocedido, continua el paramento, su lenguaje de balcón con balustres, busca tomar elementos del repértorio del periodo colonial. Nota: la vegetación predomina en la fachada, no deja visualizar completamente elementos de la fachada.	Deficiente	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 3 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto	Localizado sobre la calle del Cochero del Hobo. Hacia parte de otro predio. no es Legible la arquitectura original, tiene elementos del repertorio del periodo colonial, no tiene representatividad ni esa autentico.	Nivel de intervención: N4				
	PREDIO - 028	Ref. Catastral 10101020028000 Mat. inmobiliaría: 060-124657 Dirección predial: C 39 8 34	R	Α	Contemporanea	No	No	No	xx	Desconocido	Deficiente	Cubierta inclinada a 2 aguas. Fachada pañetada y pintada. Puerta de doble hoja en tablones de madera, corresponde a un local. 2 Ventanas en el 2do piso, sobre la fachada de la Plaza de San Diego, en marcos metálicos y vidrios de grandes ventanales. una puerta en vidrio accede al balcón que es esquinero y que ocupa el ancho del predio sobre la Calle Stuart. El balcón cuenta con 6 pies derechos que sostienen el tejadillo en estructura de madera y teja de barro. barandas y balustradas en madera. el piso del balcon es un placa en concreto, y canes en madera sobre la calle Tumbamuertos, se encuentra la culata de la	Predio rectangular esquinero, volumen en dos pisos con cubierta inclinada. se observa la culata que cierra, sobre la culata que cierra, sobre la que los predios 28 y 30 este predio hacia parte del predio 12, que es el numero predial original. Adecuado a locales comerciales. es una construccion contemppranea que incluye repertorio del leguaje de	Deficiente	Bueno	Paisaje urbano	Casa esquinera de 2 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la esquina de la calle sturart y Tumbamuertos, construccion contemporánea producto de division del predio y adecuaciones a locales comerciales. Retoma lenguajes de la cosntrucción tardicional del periodo colonial. No es representiva y perdió toda autenticidad.	livel de intervención:				
	PREDIO - 029	Ref. Catastral 10101020029000  Mat. inmobiliaría: 10101970019  Dirección predial: C 39 8 30	R	A	Contemporanea	No	No	No	xx	Desconocido	Deficiente	Cubierta inclinada a 2 aguas,, en teja de asbesto cemento, fachada pañetada y pintada, actualmente en reparación. dos puertas a la izquierda mas angosta en madera, con desgaste, la 2 da y central de la fachada mas acha del local. dos balcones en el 2do piso, con de pies derechos, barandas balustradas y cames en madera en deterioro. Co tejadillos indeopendientes en teja de barro, vegetación sobre la fachada.	Predio medianero de Forma rectangular, conserva paramento. volumen de dos pisos con cubierta de asbesto cemento. dos balcones a lo ancho de la fachada, dos accesos puerta izquierda de properciones estandar y la otra a la derecha del local mas ancha. su lenguaje mantiene elementos de la colonia. O construcción tradicional.		Deficiente	Paisaje urbano	Casa medianera de 3 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizada sobre la calle Stuart, frente a a Plaza de San Diego. es un predio muy pequeño respoecto del predio original hace parte del predio conformado por los predios 12, 29 y 30 adecuado para locales comerciles no e clara la tipologia y sus	Nivel de intervención: N2	-			
	PREDIO - 030	Ref. Catastral 10101020030000 Mat. inmobiliaría: 060-124654 Dirección predial: C 39 8 18	R	Α	Contemporanea	No	No	No	xx	Desconocido	Deficiente	Cubierta inclinada a 2 aguas. en teja de asbesto cemento, fachada de 2 pisos , pañetada y pintada. 3 Puertas en el Ten rivel. 2 puertas en madera de locales. En el 2do nivel una puerta en madera y una ventana en madera y vidrío. La puerta accede al balcón de la fachada, con Darandas en balustres de madera, tejadillo en teja de barro. La fachada remata en cornisa.	Predio medianero de Forma rectangular, conserva paramento. volumen de dos pisos con cubierta de asbesto cemento. un balcción a lo ancho de la fachada, la proporción de los vanos son de local y para acceder a este hay dos escalones con acabado de baldosin de cemento en damero de colores, negro y blanco. su lenguaje retoma elementos de la colonia. o construcción tradicional.	Deficiente	Bueno	Paisaje urbano	Casa medianera de 3 pisos, mantiene el paramento y se integra al perfil de la manzana	Contexto urbano	Localizado sobre la calle Stuart, frente a la plaza de San Diego. este predio es la subdivisión, la cuarta parte del tamaño original del predio 12, adecuado a locales comerciales, aprincipios del S.XX, tiene elementos de la colonia como el balcon con balaustres	Nivel de intervención: N3	FI			



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 102 SAN DIEGO

> > RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura

COLOMBIA POTENCIA DE LA



FICHA No.