


PEMP DEL CENTRO HISTÓRICO
Y SU ZONA DE INFLUENCIA

LA MUTANA
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y
DE VALORACIÓN
Manzana No. 117



02Descripción general de la manzana

Esta constituida por 16 predios, de los cuales la mayoría pertenecen a la arquitectura del periodo contemporáneo y 2 inmuebles del periodo moderno. Su grado de homogeneidad en la fachada se ve reflejado en la continuidad de sus paramentos, y en sus perfiles que corresponde a una altura promedio de 2 pisos y unos pocos inmuebles de 3 y 4 pisos, el uso es totalmente comercial, evidenciando la pérdida del uso residencial y a su correspondiente tipología. El grado de autenticidad esta en el 100%, con porcentaje medio alto de mantenimiento, predomina el N4 de conservación.

03Datos generales

Localización	Norte - sur: Calle 35 - Calle 33 Oriente - occidente: Carrera 11		
Área total	3.056 m2		
No. lotes	16	No. BIC	1

FIDV - LM - MZN - 117



Notas:

FICHA No.
01 de: 05



FIDV - LM - MZN - 117

FICHA DE IDENTIFICACIÓN
Y VALORACIÓN

MANZANA No. 117
LA MUTANA

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO
DE CULTURA

Ministerio de Cultura



FICHA No.
01 de: 05

Reg. fotográfico		Identificación		Normativa POT - 2001		Trabajo de campo 2022	Valoración Decreto 1080 de 2015/Decreto 2368 de 2019															
Fotografía		Id. predial		Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien -	Contexto ambiental	Contexto urbano	Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles	
		PREDIO - 006		Ref. Catastral 10101170006000	-	-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	El inmueble es una construcción contemporánea que unificó los predios 6, 28,29,30 formando una sola edificación (Locales comerciales) se describe el local de dicho predio en este contexto. En primer piso encontramos acceso tres locales con tres persianas metálicas. En el 2do piso una parte cerrada y vano rectangular horizontal con calado en ladrillos de cemeto de forma geometrica. Alero plano en concreto cubierta inclinada es asbesto cemento.	Predio esquinero de forma rectangular con edificación paramentada de 4 pisos. Su tipología compacta La edificación Presenta un Lenguaje del periodo contemporáneo sin valores que permitan su conservación. En aerofotografía un inmueble compacto con cubiertas inclinadas.	Conservacion menor	Medio	Contexto urbano	Predio con edificación paramentada. Mantiene el perfil fe la calle.	Contexto urbano	Inmueble ubicado en el Barrio Centro sector la Matuna, construcción moderna sin valores que permitan su conservación	N4
Mat. inmobiliaría: 060-74293	Nivel de intervención:																					
Dirección predial: C 32C 10B 44 LO 4																						
		PREDIO - 009		Ref. Catastral 10101170009000	-	-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Inmueble hace parte del predio integrado con predio 901. Fachada de primer piso hace esquina en la entrada al pasaje comercial se observa dos puertas con presianas metálicas enrollables. El 2do piso esta cubierto por la fachada cerrada del edificio. Un alero en teja de acceso sobre estructura metálica.	Predio medianero unificado con predio 901, edificación paramentada, tipología local de pasaje comercial. Presenta un lenguaje del periodo contemporáneo. En aerofotografía se observa cubiertas inclinadas, sin valores que permitan su conservación	Conservacion menor	Medio	Contexto urbano	Predio medianero paramentado respeta el perfil fe la calle	Contexto urbano	Inmueble ubicado en el Barrio Centro sector la Matuna, construcción contemporánea sin valores que permitan su conservación.	N4
Mat. inmobiliaría: 060-3821	Nivel de intervención:																					
Dirección predial: K 11 32A 09 L 1																						
		PREDIO - 028		Ref. Catastral 10101170028000	-	-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Inmueble de 2 piso con fachada pañetada y pintada con remate en alero plano de concreto y ático en mampostería pañetado y pintada. El inmueble se unifica en fachada e interiormente, a través de construcción moderna, con los inmueble del predio 6,29,30 formando una sola edificación (Locales comerciales). En primer piso encontramos los accesos principales a una serie de locales que lo componen a traves de esteras metalicas, en total encontramos 8 accesos de este tipo. En el gundo piso vano rectangular horizontal con ventanería con marco metálico y hojas de vidrio y cuatro vanos rectangulares horizontales con calados de cemento.	Predio esquinero de forma rectangular con edificación paramentada de 2 pisos. El inmueble se unifica en fachada e interiormente, a través de construcción moderna, con los inmueble del predio 6,29,30 formando una sola edificación (Locales comerciales). Su tipología no coincide con la planimetría de 1915. presenta un lenguaje del periodo contemporaneo. En aerografía se evidencia inmueble compacto con cubiertas inclinadas. no hay patio.	Conservacion menor	Medio	Contexto urbano	Predio con edificación paramentada. No mantine el perfil fe la calle.	Contexto urbano	Inmueble ubicado en el Barrio Centro sector la Matuna, construcción moderna sin valores que permitan su conservación	N4
Mat. inmobiliaría: 060-74292	Nivel de intervención:																					
Dirección predial: K 11 32A 65 L 3																						
		PREDIO - 029		Ref. Catastral 10101170029000	-	-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	El inmueble es una construcción contemporánea que unificó los predios 6, 28,29,30 formando una sola edificación (Locales comerciales) se describe el local de dicho predio en este contexto. En primer piso encontramos acceso tres local con tres persianas metálicas. En el 2do piso una parte cerrada y vano rectangular horizontal con calado en ladrillos de cemeto de forma geometrica. Alero plano en concreto cubierta inclinada es asbesto cemento.	Predio medianero de forma rectangular con edificación paramentada de 2 pisos. El inmueble se unifica en fachada e interiormente, a través de construcción moderna, con los inmueble del predio 6, 28, 30 formando una sola edificación (Locales comerciales). Su tipología no coincide con la planimetría de 1915. presenta u lenguaje del periodo contemporaneo. En aerografía se evidencia inmueble compacto con cubiertas inclinadas. no hay patio.	Conservacion Menor	Medio	Contexto urbano	Predio con edificación paramentada. No mantine el perfil fe la calle.	Contexto urbano	Inmueble ubicado en el Barrio Centro sector la Matuna, construcción moderna sin valores que permitan su conservación	N4
Mat. inmobiliaría: 060-74291	Nivel de intervención:																					
Dirección predial: K 11 32A 59 L 2																						
		PREDIO - 030		Ref. Catastral 10101170030000	-	-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Inmueble de 2 piso con fachada pañetada y pintada con remate en alero plano de concreto y ático en mampostería pañetado y pintada. El inmueble se unifica en fachada e interiormente, a través de construcción moderna, con los inmueble del predio 6,28,29 formando una sola edificación (Locales comerciales). En primer piso encontramos los accesos principales a una serie de locales que lo componen a traves de esteras metalicas, en total encontramos 8 accesos de este tipo. En el gundo piso vano rectangular horizontal con ventanería con marco metálico y hojas de vidrio y cuatro vanos rectangulares horizontales con calados de cemento.	Predio medianero de forma rectangular con edificación paramentada de 2 pisos. El inmueble se unifica en fachada e interiormente, a través de construcción moderna, con los inmueble del predio 6, 28, 30 formando una sola edificación (Locales comerciales). Su tipología no coincide con la planimetría de 1915. presenta u lenguaje del periodo contemporaneo. En aerografía se evidencia inmueble compacto con cubiertas inclinadas. no hay patio.	Conservacion Menor	Medio	Contexto urbano	Predio con edificación paramentada. No mantine el perfil fe la calle.	Contexto urbano	Inmueble ubicado en el Barrio Centro sector la Matuna, construcción moderna sin valores que permitan su conservación.	N4
Mat. inmobiliaría: 060-74290	Nivel de intervención:																					
Dirección predial: K 11 32A 53 LO 1																						



FIDV - LM - MZN - 117

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

MANZANA No. 117
LA MATUNA

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura



FICHA No.

02 de 05

Reg. fotográfico	Identificación		Normativa POT - 2001		Trabajo de campo 2022	Valoración Decreto 1080 de 2015/Decreto 2368 de 2019														
Fotografía	Id. predial		Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien -	Contexto ambiental	Contexto urbano	Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles
	PREDIO - 093	Ref. Catastral 10101170093000	-	-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Inmueble de 2 piso con fachada pañetada y pintada con remate en alero plano de concreto y ático en mampostería pañetado y pintada. El inmueble se unifica en fachada e interiormente, a través de construcción moderna, con los inmueble del predio 6,28,29 formando una sola edificación (Locales comerciales). En primer piso encontramos los accesos principales a una serie de locales que lo componen a traves de esteras metalicas, en total encontramos 8 accesos de este tipo. En el gundo piso vano rectangular horizontal con ventaneria con marco metálico y hojas de vidrio y cuatro vanos rectangulares horizontales con calados de cemento.	Predio medianero de forma rectangular con edificación paramentada de 2 pisos. El inmueble se unifica en fachada e interiormente, a través de construcción moderna, con los inmueble del predio 6, 28, 30 formando una sola edificación (Locales comerciales). Su tipología no coincide con la planimetría de 1915. presenta u lenguaje del periodo contemporaneo. En aerografía se evidencia inmueble compacto con cubiertas inclinadas. no hay patio.	Conservacion menor	Medio	Contexto urbano	Predio con edificación paramentada. No mantine el perfil fe la calle.	Contexto urbano	Inmueble ubicado en el Barrio Centro sector la Matuna, construcción moderna sin valores que permitan su conservación	N4
		Mat. inmobiliaría: -																		Nivel de intervención:
		Dirección predial: K 11 32A 11 LOCAL 2																		
	PREDIO - 094	Ref. Catastral 10101170094000	-	-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Inmueble de 2 piso con fachada pañetada y pintada con remate en alero plano de concreto y ático en mampostería pañetado y pintada. El inmueble se unifica en fachada e interiormente, a través de construcción moderna, con los inmueble del predio 6,28,29 formando una sola edificación (Locales comerciales). En primer piso encontramos los accesos principales a una serie de locales que lo componen a traves de esteras metalicas, en total encontramos 8 accesos de este tipo. En el gundo piso vano rectangular horizontal con ventaneria con marco metálico y hojas de vidrio y cuatro vanos rectangulares horizontales con calados de cemento.	Predio medianero de forma rectangular con edificación paramentada de 2 pisos. El inmueble se unifica en fachada e interiormente, a través de construcción moderna, con los inmueble del predio 6, 28, 30 formando una sola edificación (Locales comerciales). Su tipología no coincide con la planimetría de 1915. presenta u lenguaje del periodo contemporaneo. En aerografía se evidencia inmueble compacto con cubiertas inclinadas. no hay patio.	Conservacion menor	Medio	Contexto urbano	Predio con edificación paramentada. No mantine el perfil fe la calle.	Contexto urbano	Inmueble ubicado en el Barrio Centro sector la Matuna, construcción moderna sin valores que permitan su conservación.	N4
		Mat. inmobiliaría: -																		Nivel de intervención:
		Dirección predial: K 11 32A 09 LOCAL 3																		
	PREDIO - 095	Ref. Catastral 10101170095000	-	-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Inmueble de 2 piso con fachada pañetada y pintada con remate en alero plano de concreto y ático en mampostería pañetado y pintada. El inmueble se unifica en fachada e interiormente, a través de construcción moderna, con los inmueble del predio 6,28,29 formando una sola edificación (Locales comerciales). En primer piso encontramos los accesos principales a una serie de locales que lo componen a traves de esteras metalicas, en total encontramos 8 accesos de este tipo. En el gundo piso vano rectangular horizontal con ventaneria con marco metálico y hojas de vidrio y cuatro vanos rectangulares horizontales con calados de cemento.	Predio medianero de forma rectangular con edificación paramentada de 2 pisos. El inmueble se unifica en fachada e interiormente, a través de construcción moderna, con los inmueble del predio 6, 28, 30 formando una sola edificación (Locales comerciales). Su tipología no coincide con la planimetría de 1915. presenta u lenguaje del periodo contemporaneo. En aerografía se evidencia inmueble compacto con cubiertas inclinadas. no hay patio.	Conservacion menor	Medio	Contexto urbano	Predio con edificación paramentada. No mantine el perfil fe la calle.	Contexto urbano	Inmueble ubicado en el Barrio Centro sector la Matuna, construcción moderna sin valores que permitan su conservación	N4
		Mat. inmobiliaría: -																		Nivel de intervención:
		Dirección predial: K 11 32A 05 LOCAL 04																		
	PREDIO - 096	Ref. Catastral 10101170096000	-	-	Moderno	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Predio rectangular de dos pisos, medianero y cubierta ligeramente inclinada. Fachada pintanda y pañetada en blanco. En primer piso encontramos sobre un costadp un acceso en puerta de vidrio doble y una ventaneria piso a techo ambas en vidrio con marco metalico; al otro costado encontramos dos esteras metalicas. El segundo piso esta compuesto por dos ventanas corredizas.	Predio moderno de dos pisos esquinero con 2 accesos en esteras metalicas y una puerta grande en vidrio junto con ventanas horizontales. En segundo piso encontramos dos ventanas horizontales con marco metalico. El predio mantiene el paramento de la calle.	Conservacion Menor	Medio	Contexto urbano	Predio con edificación paramentada. No mantine el perfil fe la calle.	Contexto urbano	Inmueble ubicado en el Barrio Centro sector la Matuna, construcción moderna sin valores que permitan su conservación	N4
		Mat. inmobiliaría: -																		Nivel de intervención:
		Dirección predial: K 11 32A 03 LOCAL 5																		
	PREDIO - 097	Ref. Catastral 10101170097000	-	-	Moderno	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Predio rectangular de cinco pisos, esquinera y cubierta ligeramente inclinada. Fachada pintada y pañetada en amarillo. En primer piso encontramos los accesos principales a una serie de locales que lo componen a traves de esteras metalicas, en total encontramos 4 accesos de este tipo y una vnetana con cerramiento en rejas de hierro. Los siguientes cuatro pisos estan configurados de la misma forma, con cuatro balcones por piso compuestos con una parte de barrotes en concreto, igualmente encontramos ocho ventadas de dos hojas corredera y ocho mas puertas ventanas(cuatro de dos hojas y cuatro de cuatro hojas). Tiene en fachada nueve "oculos" circulares y cinco mas cuadrados. El volumen apartir del segundo piso se reduce.	Casa moderna de cinco pisos esquineros con cuatro accesos en esteras metalicas y una ventana vertical. Tiene balcones de un modulo sencillos, ocho ventanas verticales de vidrio con marco metalico y otro puertas ventanas horizontales en vidrio con marco metalico de dos y cuatro hojas cada una. El predio mantiene el paramento de la calle.	Conservacion Menor	Medio	Contexto urbano	Predio con edificación paramentada. No mantine el perfil fe la calle.	Contexto urbano	Inmueble ubicado en el Barrio Centro sector la Matuna, construcción moderna sin valores que permitan su conservación	N4
		Mat. inmobiliaría: 060-74290																		Nivel de intervención:
		Dirección predial: C 32A 10A 33 L 6																		



FIDV - LM - MZN - 117

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

MANZANA No. 117
LA MATUNA

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura



FICHA No.

03 de 05

Reg. fotográfico	Identificación		Normativa POT - 2001		Trabajo de campo 2022	Valoración Decreto 1080 de 2015/Decreto 2368 de 2019																																	
Fotografía	Id. predial		Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien	-	Contexto ambiental	Contexto urbano	Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles																		
	PREDIO - 098	Ref. Catastral 10101170098000	-	-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Conformado por dos edificaciones, la primera de dos plantas con fachada pañetada y pintada;tipología contemporánea, en el primer piso se observan 5 vanos: 4 vitrinas y un acceso de vidrio posee cortina metálica, el segundo, muro en mampostería pañetado y pintado sin ventanas y cubierta a dos aguas.el segundo volumen de cuatro plantas pintadas el primer piso retrocedido pintado y pañetado, presenta entrada de acceso y apartir del segundo piso, vanos destinados para airese acondicionados.	Predio esquinero, de forma rectangular tiene dos volúmenes de dos plantas y cuatro plantas respectivamente, paramentados con el perfil de la manzana, las Cubiertas de los dos volúmenes inclinada a dos aguas. Tipología contemporánea compacta que no presenta patios internos.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio esquinero, paramentado	construccion es contemporaneas de uso comercial que se desarrollan en el sector.	No representativo de entorno.	N4	Nivel de intervención:																		
		Mat. inmobiliaría: -																																					
		Dirección predial: CENTRO COMERCIAL M Y P LOCAL 7																																					
	PREDIO - 099	Ref. Catastral 10101170099000	-	-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Conformado por dos edificaciones, la primera de dos plantas con fachada pañetada y pintada;tipología contemporánea, en el primer piso se observan 5 vanos: 4 vitrinas y un acceso de vidrio posee cortina metálica, el segundo, muro en mampostería pañetado y pintado sin ventanas y cubierta a dos aguas.el segundo volumen de cuatro plantas pintadas el primer piso retrocedido pintado y pañetado, presenta entrada de acceso y apartir del segundo piso, vanos destinados para aires acondicionados.	Predio esquinero, de forma rectangular tiene dos volúmenes de dos plantas y cuatro plantas respectivamente, paramentados con el perfil de la manzana, las Cubiertas de los dos volúmenes inclinada a dos aguas. Tipología contemporánea compacta que no presenta patios internos	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	predio esquinero, paramentado	construccion es contemporaneas de uso comercial que se desarrollan en el sector.	Representativo de su entorno.	N4	Nivel de intervención:																		
		Mat. inmobiliaría: -																																					
		Dirección predial: C 32A 10A 25 L 8																																					
	PREDIO - 100	Ref. Catastral 10101170100000	-	-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Conformado por dos edificaciones, la primera de dos plantas con fachada pañetada y pintada;tipología contemporánea, en el primer piso se observan 5 vanos: 4 vitrinas y un acceso de vidrio posee cortina metálica, el segundo, muro en mampostería pañetado y pintado sin ventanas y cubierta a dos aguas.el segundo volumen de cuatro plantas pintadas el primer piso retrocedido pintado y pañetado, presenta entrada de acceso y apartir del segundo piso, vanos destinados para aires acondicionados.	Predio esquinero, de forma rectangular tiene dos volúmenes de dos plantas y cuatro plantas respectivamente, paramentados con el perfil de la manzana, las Cubiertas de los dos volúmenes inclinada a dos aguas. Tipología contemporánea compacta que no presenta patios internos	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	predio esquinero, paramentado	construccion es contemporaneas de uso comercial que se desarrollan en el sector.	Representativo de su entorno.	N4	Nivel de intervención:																		
		Mat. inmobiliaría: -																																					
		Dirección predial: C 32A 10A 21 L 9																																					
	PREDIO - 901	Ref. Catastral 10101170901901	-	-	Contemporaneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	conformado por dos edificaciones, la primera de dos plantas con fachada pañetada y pintada;tipología contemporánea, en el primer piso se observan 5 vanos: 4 vitrinas y un acceso de vidrio posee cortina metálica, el segundo, muro en mampostería pañetado y pintado sin ventanas y cubierta a dos aguas.el segundo volumen de cuatro plantas pintadas el primer piso retrocedido pintado y pañetado, presenta entrada de acceso y apartir del segundo piso, vanos destinados para airese acondicionados.	Predio esquinero, de forma rectangular tiene dos volúmenes de dos plantas y cuatro plantas respectivamente, paramentados con el perfil de la manzana, las Cubiertas de los dos volúmenes inclinada a dos aguas. Tipología contemporánea compacta que no presenta patios internos	Conservacion Menor	Bueno	Paisaje Urbano	predio esquinero, paramentado	construccion es contemporaneas de uso comercial que se desarrollan en el sector.	Representativo de su entorno.	N4	Nivel de intervención:																		
		Mat. inmobiliaría: -																																					
		Dirección predial: K 10B 32A 38 AP 1																																					
	PREDIO - 902	Ref. Catastral 10101170902902	-	-	Contemporaneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Edificación de dos plantas, tipología contemporánea, con fachada pañetada y pintada tiene cuatro vanos que funcionan como acceso en marcados en perfilieria metálica y vidrio, posee cortina metálica, acceso enmarcado por dos columnas circulares, en segunda planta la fachada es plana sin ornamentación.	Predio medianero, Edificación de dos pisos que se paramenta con la calle, predio de forma rectangular formada por dos volúmenes compactos presenta circulación interna. Tipología Contemporáneapredio con tres frentes hacia vías.	Conservacion Menor	Bueno	Paisaje Urbano	predio medianero,un o de sus frentes da hacia av Luis carlos lopez	construccion es contemporaneas de uso comercial que se desarrollan en el sector.	Representativo de su entorno.	N4	Nivel de intervención:																		
		Mat. inmobiliaría: -																																					
		Dirección predial: K 10B 32A 26 LA 101																																					



FIDV - LM - MZN - 117

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

MANZANA No. 117
LA MATUNA

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura



FICHA No.

04 de 05

Reg. fotográfico	Identificación		Normativa POT - 2001		Trabajo de campo 2022	Valoración Decreto 1080 de 2015/Decreto 2368 de 2019														
Fotografía	Id. predial		Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien -	Contexto ambiental	Contexto urbano	Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles
	PREDIO - 903	Ref. Catastral 10101170903903	-	-	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Mayor	Edificación de dos plantas con fachada hacia la Av Luis Carlos López pañetada y pintada tiene vanos en el primer piso que rematan en el segundo piso en arcos que funcionan como acceso, posee cortina metálica en primer piso, remate de fachada en cornisa corrida.	Predio irregular. Edificación de dos pisos conformada por tres volúmenes paramentados con el perfil de la manzana, Dos de ellos sobre avenida Luis Carlos López y el tercero sobre calle 34. Presenta circulación interna, cubierta inclinada a dos aguas. Tipología contemporánea.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero,u no de sus frentes da hacia av Luis carlos lopez	construccion es contemporaneas de uso comercial que se desarrollan en el sector.	Representativo de su entorno.	N4
		Mat. inmobiliaría: -																		Nivel de intervención:
		Dirección predial: K 10B 32B 02 L 1																		



FIDV - LM - MZN - 117

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

MANZANA No. 117
LA MATUNA

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura

