PEMP DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA

GETSEMANI

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y DE VALORACIÓN Manzana No. 148



02 Descripción general de la manzana


Esta constituida por 22 predios, de los cuales la mayoría pertenecen a la arquitectura del periodo republicano, seguido del periodo contemporáneo, colonial y uno de la transición. Su grado de homogeneidad en la fachada se ve reflejado en la continuidad de sus paramentos, y en sus perfiles que corresponde a una altura promedio de 1,2 y 3 pisos, el uso es tendiente al residencial, seguido por el comercial y hotelero. El grado de autenticidad de la mayoría esta entre el 0%, con porcentaje medio alto de mantenimiento, predomina el N2 y N3, y un inmueble del N4 de conservación.




Mzn 148 - Usos del suelo Mzn 148 - Volumetría


03 Datos generales Norte - sur: Calle de las Chancletas - Calle 25 Localización Oriente - occiente: Carrera 10c - Carrera 10b Área total 6.667 m2 No. lotes 22 No. BIC 22

FIDV - GTS - MZN - 148




Notas:















FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 148 **GETSEMANI**

> > RESOLUCIÓN

Fech a:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						,	Valoración Decreto 108	30 de 2015/De	ecreto 2368 d	e 2019					
Fotografía	Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien			Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles
	Ref. Catastral 10101480001000 Mat. Inmobiliaria: K 10B 25 18 Direccion Predial: 060-32782	-	А	Republicano	Si	Si	No	xx	Desconocido	Mayor	Edificación de tres plantas con fachadas pañetadas y pintadas; la fachada de la carrera 108 en primer piso tiene seis vanos, dos ventanas con marco de madera y vidrio, uno de ellos enmarcado con pilastras y cornisa, los cuatros accesos con pilastras dintel y cornisa, puertas de madera y vidrio con reja metálica. El segundo piso con cinco vanos tipo tribuna con baranda de madera a ras de muro, puertas de madera y vidrio; el tercer piso con cuatro balcones, tres de un módulo y uno de dos módulos, todos con superficie de madera a osstenidos por canes del mismo material, balaustradas y pies derechos en madera que sostienen en todos los casos un tejadillo, se accede a ellos mediante puertas de madera y vidrio.	Predio esquinero con volumetría de tres plantas paramentada y cubierta inclinada, ocup la totalidad del predio. E plano de Pearson de 1915 su ocupacion es total. Su lenguaje forma se asocia al periodo de republicano.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio esquinero que continua el paramento y el perfil de las calles.	Contexto Urbano	Localizado en el cruce de la carrera 108 y calle 25, inmueble construido en la primera mitad del siglo XX, con elementos formales asociados al periodo republicano de la arquitectura, tales como sus balcones de madera y tribunas, y decoración La volumetría se conserva según sus fachadas y emplazamiento.	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101480002000 Mat. Inmobiliaria: 10105610048259* Direccion Predial: K 10B 25 30		A	Contemporáneo	No	No	No	XXI	Desconocido	Menor	Edificación de tres plantas, con fachadas pañetadas y pintadas; en primer piso tres vanos de acceso con cortinas metálicas; el segundo piso con seis vanos, uno de ellos acceso a un balcón con superficie de concreto y barandas de madera; el tercer piso con dos balcones de concreto con baluastres de madera, se accede a ellos por vanos con puertas metálicas, se adicionan cuatro ventanas con reja de madera y vidrio; la fachada concluye con alero de concreto sobre el que reponsan tejas de fibrocemento.	Predio medianero, con volumetría de tres plantas paramentada qu ocupa la totalidad del predio, cubierta pendientada.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero que continua el paramento y el perfil de las calles.	Contexto Urbano	Localizado sobre la carrera 108; inmueble sin valores patrimoniales, modificado aproximadamente en la decada de los 60 según aerofotografías históricas.	Nivel de intervención: N4
	Ref. Catastral 10101480003000 Mat. Inmobiliaria: 060-44983 Direccion Predial: K 10B 25 32	-	RT	Colonial	Si	Si	No	XIX	Desconocido	Mayor	Edificación de un piso, fachada pañetada y pintada; un acceso lateral con puerta de madera de dos hojas y reja metálica, y dos vanos de ventana con repisa de copa y tejadillo osstenido por ménsulas en cada extremo. El plano de fachada concluye con una conrnisa simple sobre la cual reposan tejas de cemento.	Predio medianero con volumetría de una plant, paramentada, cubierta pedientada y patio posterior. Su arquitectur se asocia al tipo de vivienda baja construida durante el periodo colonial.	Conservacion mayor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero que continua el paramento y el perfil de las calles.	Contexto Urbano	Localizado sobre la carera 10B; inmueble que conserva su altura respecto al perfil de la manzana, se asocia por su escala a un tipo de vivienda construida en el periodo colonial, representativa de la clase popular cartagenera.	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101480004000 Mat. Inmobiliaria: 101045900942 Direccion Predial: K 10B 25 46	-	RF.A	Colonial	Si	Si	No	XIX	Desconocido	Media	Edificación de un piso, fachada pañetada y pintada; acceso lateral con puerta de madera retrocedida, dos vanos de ventana con repisa, reja de madera y tejadillo. El plano de fachada concluye con una conrnisa simple sobre la cual reposan tejas de cemento.	Predio medianero con volumetría de una plant paramentada y cubierta pedientada en crujia que da hacía la calle. Emplazamiento formal según cartografía de 1915 modificado con la ocucación de una crujia alargada en la parte posterior del predio cor cubierta plana, está a su vez genera un patio lateral.	Conservacion mayor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero que continua el paramento y el perfil de las calles.	Contexto Urbano	Localizado sobre la carera 10B; inmueble que conserva su altura respecto al perfil de la manzana, se asocia por su escala a un tipo de vivienda construida en el periodo de la colonial, representativa de la clase popular cartagenera. Pese a la ampliación en la parte posterior, no afecta su autenticidad pues la nueva arquitectura se identifica en contraste con la original.	Nivel de intervención: N2
	Ref. Catastral 10101480005000 Mat. Inmobiliaria: 060-40415 Direccion Predial: K 10B 25 48	-	RT	Republicano	Si	Si	No	xx	Desconocido	Media	Edificación de un piso, fachada pañetada y pintada; acceso lateral con portada, pilastras estriadas y cornisa, dos vanos de ventana con repisa, reja de madera y tejadillo. El plano de fachada concluye con una conmisa simple sobre la cual reposan tejas de arcilla, cubierta con tejas de cemento.	Predio medianero con volumetría de una plant paramentada y cubierta pedientada en crujia qu da hacía la calle, patio lateral conformado por crujias de diferentes materiales en su cubiert según aerofotorgaña de 2022.	Conservacion mayor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero que continua el paramento y el perfil de las calles.	Contexto Urbano	Localizado sobre la carera 10B; inmueble que conserva su altura respecto al perfil de la manzana, se asocia por su repertorio ornamental al periodo republicano de la arquitectura. Pese a las ampliaciones en la parte posterior, conserva el carácter estetico y de uso de vivienda de clase popular cartagenera de principios del siglo XX.	Nivel de intervención: N2



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

MANZANA No. 148 GETSEMANI

RESOLUCIÓN

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura



FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						\	/aloración Decreto 108	30 de 2015/De	creto 2368 de	2019						
Fotografía	Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien	Contexto		Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles	
	Ref. Catastral 10101480006000 Mat. Inmobiliaria: 060-40416 Direccion Predial: K 10B 25 56	-	А	Republicano	Si	Si	No	XX	Desconocido	Media	Edificiación de dos pisos, fachada pañetada y pintada; en primer piso tres vanos, un acceso lateral con portón de madera retrocedido, dos ventanas de reja simple con tejadillo. El segundo piso con ventana de reja adaptada y dos óculos circulares con vidrio y reja metálica. Pisas de arcilla que reposan sobre el planos de fachada.	Predio medianero con volumetría de dos plantas paramentada y ubierta pedientada en crujia que da hacía la calle, patio lateral conformado por crujias de diferentes materiales en su cubierta según aerofotorgafia de 2022.	Conservacion media	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero que continua el paramento y el perfil de las calles.	Contexto Urbano	Localizado sobre la carera 108; inmueble que conserva la crujia frontal en su forma y materiales, sin embargo, en el tiempo se realizaron modificaciones interiores para la construcción de altillo al interior, modificando la estructura espacial interna, se han realizado ampliaciones en la parte posterior respetando el patio lateral, pese a ello, la crujia forntal se integra se manera armonica con la arquitectura colindante.	Nivel de intervención: N3	FI
	Ref. Catastral 10101480007000 Mat. Inmobiliaria: Direccion Predial: K 105 25 72	-	А	Transición	Si	Si	No	XX	Desconocido	Media	Edificación de dos plantas con fachadas pañetadas y pintadas; en primer piso cinco accesos, uno con arco de medio punto y puerta de madera, los otros custro con cortina metálica, cornisa con tejadillo entre primer y segundo piso. En el segundo piso dos balcones a cada extremo de la fachada con superficie de concreto, balaustradas de madera y tejadillo, se accede a ellos por un vano con puerta de madera, se adiciona una ventana del mismo material; sobre el eje central de la fachada un balcón retrocedido delimitado por balaustres de madera, se acce de a el por vano con puerta de madera, se acce de así por vano con puerta de madera, se acce de así por vano con puerta de madera, se adiciona ventana y celosias en la parte superior.	Predio medianero con volumetria de dos plantas paramentada, cubierta pedientada en crujia que da hacía la calle y patio posterior.	Conservacion media	Medio	Paisaje Urbano	Predio medianero que continua el paramento y el perfil de las calles.	Contexto Urbano	Localizado sobre la carera 108; inmueble que conserva la crujia frontal en su forma y materiales, se observa en aerofotografias históricas la ocupación del patio poasterior, sin embargo, en 2022 se observa liberación de elementos construidos en el área libre. La edificación representa mediante los balcones con tejadilo y el balcón retrocedido una conjunción formal que lo inscribe en el periodo de la transición.	Nivel de intervención: N2	
	Ref. Catastral 10101480008000 Mat. Inmobiliaria: 10104450005867 Direccion Predial: C 26 10B 12	-	RF.A	Colonial	Si	Sì	No	XIX	Desconocido	Media	Edificación de un piso, fachada pañetada y pintada; sobre la fachada de la carrea 108, sobrecimiento a lo ancho de toda la fachada y tres accesos con puertas de madera desprovistos de ornamento, cornisa simple en la parte superior. La fachada de la calle 26 con dos accesos con puertas de madera apersianada y una ventana apersianada con repisa, la fachada concluye con cornisa simple. Cubierta con tejas de fibrocemento.	Predio esquinero, con volumetría de una planta paramentada que ocupa la totalidad del predio, cubierta pendientada.	Conservacion media	Bueno	Paisaje Urbano	Predio esquinera que continua el paramento y el perfil de las calles.	Contexto Urbano	Localizado en el cruce de la calle 26 y la carera 10B; inmueble que conserva la crujias que dan hacía el espacio público, originalmente contaba con patio lateral ocupado actualmente con tejas de fibrocemento, afectando su autenticidad, sin embargo, dicha intervención es identificable y reversible. El lenguaje formal se asocia al período de la colonia.	Nivel de intervención: N2	
	Ref. Catastral 10101480009000 Mat. Inmobiliaria: 060-122026 Direccion Predial: C 26 10B 14	-	RF.A	Republicano	Si	Si	No	XIX	Desconocido	Menor	Muros pañetados y pintados, puertas en madera, tejadillos pañetados y pintados, ornamentaciones en concreto, portada pañetada y pintada, ventana con ornamentación en madera, reja metalica, cornisa pañetada y pintada.	Arquitectura republicana, predio rectangular medianero, volúmen de un piso, construcción sobre el paramento, tres puertas rectangulares, tres ventanas rectangulares.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle de las chancletas. Conserva su geometria original segpun cartografía de 1915. Transforma su tipología original.	Nivel de intervención: N2	
	Ref. Catastral 10101480005000 Mat. Inmobiliaria: 060-42654 Direccion Predial: C 26 10B 30		EN:1P	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Muros pañetados y pintados, ventanas sobrepuestas en madera, tejadillo en teja de barro, cornisa con moldura de yeso, portada pañetad ay pintada las columnetas laterales y tejadillo en la parte superior. Cornisa con moldura de yeso y teja de barro.	Arquitectura de la epoca colonial, predio rectangular medianero, volúmen de dos pisos, construcción sobre el paramento Primer piso, una puerta rectangular, ventana rectangular. Segundo piso, dos ventanas rectangulares y un oculo ovalado.	Conservacion menor	Medio	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle de las chancletas. Conserva su geometria predial según cartografía de 1915. Tipología contemporánea.	Nivel de intervención: N2	



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 148 GETSEMANI

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						V	/aloración Decreto 108	80 de 2015/De	creto 2368 do	2019						
Fotografía	Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien	Contexto ambiental		Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles	
	Ref. Catastral 10101480011000 Mat. Inmobiliaria: 401550147473 Direccion Predial: K 10C 25 89	-	RF.A	Colonial	Sì	Sì	No	XVIII	Desconocido	Mayor	Muros pañetados y pintados, ventanas sobrepuestas en madera, cada una con tejadillo en teja de zinc, calado en concreto, cornisa con mldura de yeso y cubierta en teja de zinc.	Arquitectura transicional entre o la epoca colonial y la arquitectura republicana, volúmen de un piso, construcción sobre el paramento. Predio rectangular esquinero. Fachada sobre la Calle de la Tusa, cuatro puertas rectangulares, cuatro ventanas rectangulares. Cuatro ventanas rectangulares. Cuatro ventanas rectangulares noc. Una puerta rectangular, una ventana rectangular y un calado.	Conservacion mayor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio esquinero. Conerva el parametro y mantieno el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado en la esquina de la calle de las chancletas con calle de las palmas. Conserva su geometria predial segpun cartografía de 1915. Conserva su tipología arquitectónica.	Nivel de intervención: N2	F
	Ref. Catastral 10101480012000 Mat. Inmobiliaria: 060-119210 Direccion Predial: K 10C 25 79	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Menor	Muros pañetados y pintados, puertas y ventanas en madera, tres vanos con tejadillo pañetado y pintados, rejas metalicas, comisa pañetada y pintada con teja de zinc.	Predio rectangular medianero, arquitectura republicana, volúmen de un piso, construcción sobre el paramento. tres vanos rectangulares, una puerta y dos ventanas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle de las chancletas. Conserva su geometria predial según cartografía de 1915. Tipología contemporánea.	Nivel de intervención: N2	
	Ref. Catastral 10101480013000 Mat. Inmobiliaria: 060-8922 Direccion Predial: K 10C 25 75	-	А	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Muros pañetados y pintados, ventanas en primer piso sobrepuestas en madera, puerta en madera embebida en el vano con portada pañetada y pintada, Segundo piso, ventaans con marco en madera y vidrio. Cornisa con columnas y murete pañetado y piuntado.	Predio rectangular medianero, volúmen de dos pisos, arquitectura republicana, construcción sobre el paramento. Primer piso, tres vanbos rectangulares, una puerta y dos ventanas. Segundo piso, dos ventanas rectangulares y un oculo en medio e estas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle de las chancletas. Conserva su geometria predial según cartografía de 1915. Tipología contemporánea.	Nivel de intervención: N2	
	Ref. Catastral 10101480014000 Mat. Inmobiliaria: 060-35928 Direccion Predial: K 10C 25 59	-	А	Republicano	Si	Si	Si	XIX	Desconocido	Menor	Muros pañetados y pintados con figuras, vanos con rejas metalicas, tejadillos con mensulas de yeso y pañetados y pintados, ventanas metalizas, puertas en madera, cornisa con molduras en yeso y teja de barro.	Predio rectangular medianero, volúmen de un piso, arquitectura republicana, construcción sobre el paramento. cUATRO VANOS RECTANCULARES, DOS PUERTAS Y DOS VENTANAS.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle de las palmas. Conserva su geometria predial según cartografía de 1915. Tipología contemporánea.	Nivel de intervención: N2	
	Ref. Catastral 10101480015000 Mat. Inmobiliaria: 060-27840 Direccion Predial: K 10C 25 45	-	RT	Republicano	Si	Si	No	XIX	Desconocido	Menor	Muros pañetados y pintados, ventanas sobrepuestas en madera, tejadillos en teja de barro, portada pañetada y pintana, puerta en madera, cornisa con moldura de yeso y teja de barro.	Predio rectangular medianero, volúmen de un piso, construcción sobre el paramento, arquitectura colonial. Vano rectangular central que es la puerta con tu portada, dos vanos rectangulares a cada lado que son ventanas con sus barrigas flotantes, tejadillos y ventanas sobrepuestas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle de las palmas. Conserva su geometria predial según cartografía de 1915. Transforma su tiplogía original.	Nivel de intervención: N2	



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 148 GETSEMANI

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						\	/aloración Decreto 108	30 de 2015/De	creto 2368 de	e 2019						
Fotografía	Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien	Contexto ambiental		Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles	
	Ref. Catastral 10101480016000 Mat. Inmobiliaria: 060-16553 Direccion Predial: K 10C 25 31	-	RT	Republicano	Si	Si	No	XIX	Desconocido	Media	Muros pañetados y pintados, con decoraciones regulares en piedra coralina, ventanas y puertas en madera, teja de barro.	Predio irregular medianero, Volúmen de un piso, construcción sobre el paramento. Fachada sobre la Carrera 10C, dos establecimientos diferentes, el primero naranjara con vano rectangular que es su unica puerta. El segundo una casa amarilla con puerta rectangular, una puerta auxiliar rectangular y cuatro ventanas rectangulares.	Conservacion media	Bueno	Paisaje Urbano	Predio esquinero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle de las palmas. Conserva su geometria predial según cartografía de 1915. Transforma su tiplogía original.	Nivel de intervención: N2	FI
	Ref. Catastral 10101480017000 Mat. Inmobiliaria: 060-119428 Direccion Predial: C 25 10B 79	-	RT	Republicano	Si	Si	No	XIX	Desconocido	Menor	Muros pañetados y pintados, puertas en madera, decoraciones en baldosas de piedra coralina, molduras en yeso, columnas y antepecho decorativo en la cornisa.	Predio rectangular esquinero, volúmen de un piso, construcción sobre el paramento. Arquitectura republicana. Fachada sobre la calle larga, tres vanos rectangulares que son tres puertas con marcos en piedra coralina. Fachada sobre Cr. 10c, dos vanos rectangulares que son dos puertas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado en la esquina de la calle larga con calle de las palmas. Conserva su geometria predial según cartografía de 1915. Transforma su tiplogía original.	Nivel de intervención: N2	
	Ref. Catastral 10101480029000 Mat. Inmobiliaria: 060-32160 Direccion Predial: C 25 10B 39	-	А	Republicano	Sì	Sì	No	XIX	Desconocido	Menor	Muros pañetados y pintados, puertas en madera, puertas con portada doble pintada y pañetada, molduras en yeso, cornisa con moldura en yeso y teja de barro, cubierta en teja de barro. Escalinata en piedra coralina.	Predio irregular medianero, volúmen de un piso, construcción sobre el paramento. Dos vanos rectangulares que son las dos puertas de acceso, casa una con su escalinata. Dos oculos circulares en la parre superior.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle larga. transforma su geometria predial englobando 2 predios según cartografía de 1915. Transforma su tiplogía original.	Nivel de intervención: N3	
	Ref. Catastral 10101480030000 Mat. Inmobiliaria: 060-47695 Direccion Predial: C 25 10B 19	-	RF. EN:2P	N/A	No	No	No	N/A	N/A	N/A	Cerramiento	Predio rectangular	N/A	N/A	Paisaje Urbano	El cerramiento continua el paramento.	Contexto Urbano	Sin características culturales	Nivel de intervención: N4	
	Ref. Catastral 10101480031000 Mat. Inmobiliaria: 060-56803 Direccion Predial: C 25 10B 13	-	RF. EN:2P	Republicano	Si	Si	No	XIX	Desconocido	Menor	Predio dividido. Primera parte, Cerramiento en superboard grafiteado. Segunda parte, casa con muros pañetados y pintados, ventana sobrepuesta en madera, puerta en vidrio con portada pañetada y pintada, cornisa con moldura en yeso y cubiera en teja de barro.	vanos rectangulares, una		Bueno	Paisaje Urbano	Predio esquinero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle larga. transforma su geometria predial según cartografía de 1915. Transforma su tiplogía original.	Nivel de intervención: N3	



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 148 GETSEMANI

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						,	Valoración Decreto 108	30 de 2015/De	creto 2368 d	e 2019					
Fotografía	Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien	Contexto ambiental		Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles
	Ref. Catastral 10101480901901 Mat. Inmobiliaria: Direccion Predial: C 25 10B 61 PLANTA BA	-	A	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Muros pañetados y pintados, portones en madera, ventanas, antepechos y puerta con reja metalica, placas en concreto que sobresalen del muro, predio con expansión de utimo piso y con polisombra que lo tapa.	Predio rectangular medianero, volúmen de tres pisos, construcción sobre el paramento. Arquitectura republicana-moderna. Primer piso, dos vanos rectangulares grandes que son dos portones, una puerta sencilla, la parte superior cuatro vanos cuadrados que son para ventilación, Segundo piso solo se logra apreciar una vano de ventilación rectangular. Tercer piso en construcción.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle largas. Transforma su geometría predial englobando 2 predios según cartografía de 1915. Tipología contemporánea.	Nivel de intervención:
	Ref. Catastral 10101480902902 Mat. Inmobiliaria: Direccion Predial: C 25 108 45 PLAN BAJ	-	A	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Muros pañetados y pintados de gris con una sección de fachada de piedra expuesta, primer plos con rejas metálicas, pisos superiores con puertas de madera y vidírio, barandas de madera en balcones. Plachas en concreto que sobresalen en los pisos superiores. Cubierta inclinada a dos aguas.	Predio medianero de forma irregular, volumen de tres pisos, construcción sobre el paramento. Arquitectura con elementos coloniales y contemporáneos. Primer piso con dos vanos grandes cerrados por portones metálicos con el acceso elevado por dos escalones, y un vano de puerta con reja en hiero fundidio, un óculo redondo sobre este último y 2 pequeñas ventanas apaisadas sobre los otros dos vanos. Segundo y tercer piso cuentan con un balcón ininterrumpido con 5 puertas de madera.		Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle largas. Transforma su geometría predial englobando 2 predios según cartografía de 1915. Tipología contemporánea.	Mind de internation



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 148 GETSEMANI

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.