PEMP DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA

## **GETSEMANI**


FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y DE VALORACIÓN Manzana No. 150




## 02 Descripción general de la manzana

Esta constituida por 30 predios, de los cuales la mayoría pertenecen a la arquitectura del periodo contemporáneo, seguido del periodo republicano y uno del periodo colonial. Su grado de homogeneidad en la fachada se ve reflejado en la continuidad de sus paramentos, y en sus perfiles que corresponde a una altura promedio de 1 piso y algunos pocos de 2, el uso es tendiente al residencial, complementado con usos educativos y hoteleros. El grado de autenticidad de la mayoría esta entre el 0% y 20%, con porcentaje medio alto de mantenimiento, predomina el N4 y unos pocos inmuebles de N2 y N3 de conservación.









FIDV - GTS - MZN - 150



Notas:

Sin Registro

Sin Registro

Sin Registro

Sin Registro

Sin Registro





FIDV - GTS - MZN - 150

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 150 **GETSEMANI**

> > RESOLUCIÓN

Fech a:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

Reg. fotográfico	Ident	ificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						,	Valoración Decreto 108	30 de 2015/De	creto 2368 de	2019						
Fotografía	Id. p	oredial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien			Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles	
	PREDIO - 001 Mail ( ) 101   10	t. Inmobiliaria: 060-17653	-	RT	Republicano	Si	Si	No	XIX	Desconocido	Media	Edificación de 1 piso con sócalo y fachada pañetada y pintada que remata en cornisa, sobre la que se apoya una hilera de teja de barro. Sobre la calle del Pozo presenta 2 vanos: 1 vano de forma rectangular portón de madera de 2 hojas con estoperoles metálicos, 2 escalones de acceso con enchape cerámica, portada apâetada y pintada rematada con tejadillo apoyada sobre placa y ménsulas de concreto pañetadas y pintadas, y teja de barro; 1 vano de forma rectangular con ventana con puertas de madera de dos hojas, con balcón tipo caja con murete y calados, con baranda tipo cornisa, remate en la parte superior del vano con tejadillo apoyado sobre placa y ménsulas de concreto pañetadas y pintadas y teja de barro.	Predio esquinero de forma rectangular. Tipología compacta con pequeño patio lateral que no corresponde con cartografía de 1915. Su lenguaje presenta elementos propios del periodo republicano. Cubierta inclinada a dos aguas sobre núcleo básico y cubierta a un agua en crujuías laterales y posterior.	Conservacion media	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado en la esquina de la calle del pozo con callejón angosto, es un predio que conserva su geometría predial y transforma su tipología original ocupando el patio según cartografía de 1915. Lenguaje del periodo republicano con evidentes valores que permiten su conservación	Nivel de intervención: N2	F
	PREDIO - 002   Mail   C   C   C   C   C   C   C   C   C	tef. Catastral 01500002000 t. Inmobiliaria: 060-220298 eccion Predial: ( 10B 27 12	-	RT	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, sin remate. Presenta 1 vano con puerta de acceso de dos hojas en listones de madera con tarja con bolillos de madera.	Predio medianero de forma irregular. Casa de 1 piso que se paramenta con la calle. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje contemporáneo. Cubierta inclinada.	Conservacion menor	Medio	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle del pozo, es un predio producto de una subdivisión predial. Predio contemporáneo que no corresponde con cartografía de 1915. Tipo compacto y lenguaje contemporáneo que no logra aportar valores para su conservación.	Nivel de intervención: N3	
	Dire 003	tef. Catastral 01500003000 t. Inmobiliaria: 060-52384 eccion Predial: 3 10B 27 24	-	RT	Republicano	Si	No	No	XX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 con fachada pañetada y pintada sin remate. Presenta 4 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de madera de dos hojas con tarja y balaustres de madera; 1 vano de forma rectangular con puerta de madera de 1 hoja rematado en óculo en al parte superior, con cenefa en los bordes que simula portada que remata en tejadillo apoyado sobre cornisa pañetada y pintada; 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de una hoja en madera, con tarja con bollilos de madera y reja metallica; 1 vano con ventana de caja y reja de 4 módulos con bolillos de madera, vo puertas de madera en dos hojas con persiana en al parte superior, rematada con hilera de teja de barro apoyado sobre la reja de madera. Cubiertas en asbesto cemento.	Predio medianero de forma rectangular. Casa de 1 planta que mantiene el paramento de la calle. Presenta tipología en forma de O que no corresponde con cartografía de 1915. Presenta 3 accesos producto de subdivisión interna del inmueble original. Lenguaje ecléctico. Cubiertas inclinadas a 1 agua.	Conservacion menor	Medio	Paisaje Urbano	Predio rectangular medianero conserva el paramento de la vía.	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle del pozo, es un predio que conserva su geometría predial, pero transforma su tipología original ocupando la mayor parte del patio original según cartografía de 1915. Lenguaje ecléctico que no aporta valores para su conservación.	Nivel de intervención: N4	
	PREDIO - 004   004   101	tef. Catastral 01500004000 t. Inmobiliaria: 160-108453 eccion Predial: 2 28 27 37	-	RF.A	Republicano	Si	Si	No	XIX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, con remate en cornisa e hilera de teja de barro. Sobre la calle del pozo presenta 4 vanos: 1 vano de forma rectangular con portón de acceso de madera de dos hojas, portada con pilastras firso y comisa pañetadas y pintadas; 3 vanos de forma rectangular con ventanas de caja y reja de 4 módulos con boillos de madera, rematados con tejadillo apoyado sobre tablón y canes de madera y teja de barro. Presenta jardineras a nivel de piso entre vanos de ventanas los cuales rompen con el paramento de la fachada.	Predio esquinero de forma rectangular. Casa de 1 piso con rinconada que se rompe con el paramento de la calle con jardineras a nivel de piso. Tipologia en forma de 0 que no corresponde con cartografía de 1915. Su lenguaje maneja elementos propios del período republicano. Cubiertas inclinadas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio esquinero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado en la esquina de la calle de del pozo con callejón ancho, es un predio que conserva su geometría predial y transforma su tipología según cartografía de 1915. Fachada que se integra con el contexto del lugar con evidentes valores que permiten su conservación.	Nivel de intervención: N2	
	PREDIO - 005   Mail Co	tef. Catastral 01500005000 t. Inmobiliaria: 060-19404 eccion Predial: C 28 10B 10	-	A	Contemporáneo	No	Si	No	XX	Desconocido	Menor	Edificación de 2 pisos con fachada pañetada y pintada, con remate en cornisa e hilera de teja de barro. En primer piso presenta 2 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de 1 hoja de maderera, reja metálica y dos escalenos enchapados en baldosa cerámica; 1 vano de forma rectangular con ventana de reja de madera de 2 módulos y bolillos de madera. En 2 piso presenta 3 vanos: 1 vano de forma rectangular con ventana de reja de madera de 2 módulos y bolillos de madera. En 2 piso presenta 3 vanos: 1 vano de forma rectangular con ventana de reja de madera de 1 módulos y bolillos de madera; 1 vano de forma rectangular con puerta de madera y tarja con bolillos de madera; 1 vano de forma rectangular con puerta de madera y tarja con bolillos de madera, que da sobre balcón corrido de 2 módulos, con placa de concreto apoyado sobre canes de madera.	Predio medianero de forma rectangular. Casa de 2 pisos que conserva el paramento de la calle. Tipología compacta sin patios visibles que no cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del repertorio del periodo republicano. Cubiertas inclinadas a dos aguas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre el callejón ancho, es un predio que conserva su geometría predial, pero transforma su tipología ocupando el traspatio según cartografía de 1915. Fachada que se integra al contexto urbano. Presenta valores que permiten su conservación.	Nivel de intervención: N4	



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 150 GETSEMANI

RESOLUCIÓN

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura



FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						,	Valoración Decreto 108	30 de 2015/De	creto 2368 de	2019						
Fotografía	Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien		Contexto urbano	Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles	
	Ref. Catastral 10101500006000 Mat. Inmobiliaria: 060-30488  Direccion Predial: C 28 10B 16	-	RF.A	Republicano	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada con cornisa e hilera de teja de barro. Presenta 2 vanos: 1 vano e forma rectangular con puerta de acceso de dos hojas en madera, con postigo y tarja con reja metálica y 2 escalones de acceso pintados; 1 vano de forma rectangular con ventana con puertas de madera de dos hojas y reja de madera de 4 módulos y barillas metálicas. Cubierta inclinada con teja de barro sobre núcleo básico y cubierta plana en cruja posterior con acabado cerámico.	Predio medianero de forma rectangular. Tipología en forma de C que no correspondo cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos propios del período republicano. Cubierta inclinada sobre núcleo básico y cubierta plana en crujía lateral y posterior.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre el callejón ancho, es un predio que conserva su geometría predial, pero pierde su tipología original según cartografía de 1915. Su fachada se integra con el contexto del lugar. No presenta representatividad.	Nivel de intervención: N4	FIG
	Ref. Catastral 10101500007000  Mat. Inmobiliaria: 20203980099171  Direccion Predial: C 28 108 26	-	RF.A	Republicano	No	No	No	XIX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada con cornisa. Presenta 3 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de madera de 1 hoja, con tarja metálica con rejas metálica, con cornisa e hilera de teja de barro en la parte superior; 2 vanos de forma rectangular con ventanas con puertas de madera y reja metálica, con cornisa e hilera de teja de barro en la parte superior. Cubiertas inclinadas en asbesto cemento.	Predio medianero de forma rectangular. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del repertorio republicano. Cubiertas inclinadas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre el callejón ancho, es un predio que conserva su geometría predial, pero pierde su tipología original según cartografía de 1915. Su fachada se integra con el contexto del lugar. No presenta representatividad.	Nivel de intervención: N4	
	Ref. Catastral 10101500008000  Mat. Inmobiliaria: 060-23475  Direccion Predial: C 28 10B 36	-	A	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada con alero e hilera de teja de barro. Presenta 4 vanos: I vano de forma rectangular con puerta de acceso de 1 hoja de madera, reja metálica y l escalón de acceso; 2 vanos de forma cuadrada con ventana con puerta de madera de dos hojas y reja metálica; 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de madera de 1 hoja, reja metálica y 1 escalón de acceso. Cubiertas en tejas de barro y asbesto cemento.	Predio medianero de forma rectangular. Tipología contemporánea compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje contemporáneo. Cubiertas inclinadas a dos y un agua.	Conservacion menor	Medio	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el paramento y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Localizado sobre el callejón ancho, es un predio contemporáneo producto de la subdivisión de un predio de mayor dimensión según cartografía de 1915. Tipología contemporánea con lenguaje contemporáneo que se integra con el contexto histórico sin lograr aportar valores que permitan su conservación.	Nivel de intervención: N4	
	Ref. Catastral 10101500009000  Mat. Inmobiliaria: 10204490149466  Direccion Predial: C 28 10B 42	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Edificación de 2 pisos con fachada pañetada y pintada que remata en primer piso en alero en concreto y en según piso en teja de asbesto cemento. Presenta é vanos en primer piso: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de madera de una hoja con óculo de vidrio, reja metálica y 2 escalones de acceso enchapados en baldosa cerámica; 1 vano de forma rectangular con ventana sin puertas y reja metálica; 1 vano de forma rectangular con ventana sin puertas y reja metálica; 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso a segundo piso; 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de madera, con tarja con bolillos de madera, reja metálica y 3 escalones de acceso enchapados y pintados; 1 vano de forma rectangular con ventana de reja de 3 módulos con bolillos de madera.	Predio medianero de forma rectangular. Tipología contemporánea compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1913. Lenguaje ecléctico que incorpora elementos del repertorio republicano y contemporáneo. Cubiertas inclinadas a dos y un agua.	Conservacion menor	Medio	Paisaje Urbano	Predio esquinero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre el callejón ancho, es un predio que conserva su geometría predial, pero pierde su tipología según cartografía de 1915. Fachada con lenguaje ecléctico que no se integra con el entorno patrimonial sin presentar valores que permitan su conservación.	Nivel de intervención: N4	
	Ref. Catastral 10101500012000  Mat. Inmobiliaria: 10400900084451  Direccion Predial: K 10C 27 39 43 49	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada con cornisa y teja de asbesto cemento. Sobre el callejón ancho presenta 9 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de 1 hoja de madera con taja con boillos de madera, rematada con tejadillo apoyado sobre placa y ménsulas de concreto y teja de asbesto cemento; 1 vano de forma rectangular con ventana con puerta de madera de dos hojas y tarja con celosía de madera, rematada con tejadillo apoyado sobre placa y ménsulas de concreto y teja de asbesto cemento; 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de 1 hoja de madera, con taja con celosía de madera, rematada con tejadillo apoyado sobre placa y ménsulas de concreto y teja de asbesto cemento.	Predio esquinero de forma cuadrada. Tipología en forma de C que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del repertorio republicano. Cubiertas inclinadas a 2 aguas sobre núcleo básico y cubierta inclinada a 1 agua en crujía posterior.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantiene el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado en la esquina del callejón ancho con calle de la lomba. Es un predio que conserva su geometría predial, pero pierde su tipología original según cartografía de 1915. Fachada con lenguaje republicano con valores que permiten su conservación.	Nivel de intervención: N3	F



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 150 GETSEMANI

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura



FICHA No.

Reg. fotográfico	lo	dentificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						,	Valoración Decreto 108	30 de 2015/De	creto 2368 de	2019						
Fotografía		Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien	Contexto ambiental		Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles	
	PREDIO - 013	Ref. Catastral 10101500013000 Mat. Inmobiliaria: 1050590176343 Direccion Predial: K 10C 27 35	-	A	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con sócalo con cenefas y fachada panetada y pintada que remata en teja de asbesto cemento. Presenta 2 vanos: 1 vano de forma rectangular con portón de acceso de dos hojas de madera, con postigo, cenefa que simula portada pañetada y pintada y dos escalones de acceso; 1 vano de forma rectangular con ventana con puerta de madera de dos hojas con reja metálica que remata en tejadillo apoyado sobre placa y ménsulas de concreto y teja de barro. Cubiertas en asbesto cemento.	Predio medianero de forma rectangular. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del repertorio republicano. Cubiertas inclinadas a dos y un agua.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantieno el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle de la lomba, es un predio que transforma su geometría predial cediendo el patio y pierde su tipología original según cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del periodo republicano sin lograr aportar valores para su conservación.	Nivel de intervención: N4	F
	PREDIO - 014	Ref. Catastral 10101500014000  Mat. Inmobiliaria: 060-55574  Direccion Predial: K 10C 27 23	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	XIX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada que remata en cornisa e hilera de teja de barro. Presenta 3 vanos: 2 vanos de forma rectangular con portones de acceso de dos hojas de madera, con estoperoles de madera y tarja con bolillos de madera, con portada con pilastras, friso y cornisa pañetada y pintada y dos escalones de acceso enchapados con baldosa cerámica; 1 vano de forma rectangular con ventana de caja y reja de madera de 3 módulos, rematado con tejadillo apoyado sobre placa de concreto y canes de madera y teja de barro. Cubiertas inclinadas en asbesto cemento y cubierta plana enchapada en caldosa cerámica.	Predio medianero de forma irregular que ocupa patio de predio vecino según cartografía de 1915. Tipología contemporánea que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del repertorio republicano. Cubiertas inclinadas sobre núcleo básico y volumen posterior y cubierta plana sobre volumen que ocupa patio vecino.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conerva el paramento y mantien el perfil de la manzana	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle de la lomba. Pierde su geometría predial y su tipología original según cartografía de 1915. Fachada con lenguaje republicano que se integra con el contexto histórico sin lograr aportar valores para su conservación.	Nivel de intervención: N4	
	PREDIO - 015	Ref. Catastral 10101500015000  Mat. Inmobiliaria: 060-24152  Direccion Predial: K 10C 27 19	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada que remata en cornisa e hilera de teja de barro. Presenta 4 vanos: 1 vano de forma rectangular con portón de acceso de dos hojas de madera, con estoperoles metálicos y 4 escalones de acceso enchapados en piedra coralina, con portada con pilastras, friso y cornisa enchapada en piedra coralina; 2 vanos de forma rectangular con ventanas de panza y reja de 3 módulos con boillios de madera y puertas de dos hojas de madera, rematadas con cubiera con cornisa y; 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de una hoja de madera con estoperoles metálicos, con portada con pilastras y remate pañetado y pintado, con dos escalones enchapados con baldosa de arcilla. Cubiertas inclinadas en asbesto cemento y cubierta plana enchapada con baldosa cerámica.	Predio medianero en forma de L. Tipología contemporánea que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del período republicano. Cubiertas inclinadas sobre núcleo básico y cubierta plana en crujías posteriores.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Rompe el paramento y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle de la lomba. Pierde su geometría predial y su tipología original según cartografía de 1915. Fachada con lenguaje ecléctico que se integra con el contexto histórico. No presenta representatividad.	Nivel de intervención: N3	
	PREDIO - 016	Ref. Catastral 10101500016000  Mat. Inmobiliaria: 060-80575  Direccion Predial: K 10C 27 09	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Edificación de 2 pisos con fachada pañetada y pintada, rematada con cornisa y teja de asbesto cemento. Presenta 2 vanos en primer piso: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de una hora de madera y moldura de yeso sobre el borde del vano pañetado y pintado y escalón de acceso enchapado con baldosa cerámica; 1 vano de forma rectangular con ventana de caja y reja de 3 módulos con boilllos de madera, remado con cubierta en cemento. En segundo piso presenta 1 vano de forma rectangular con ventana de reja con boilllos de madera y puerta de dos hojas de madera, rematado con tejadillo apoyado sobre placa y ménsulas de concreto y tejas de barro. Cubierta en asbesto cemento.	Predio de forma irregular producto de una subdivisión. Tipología compacta que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje ecléctico que incorpora elementos del repertorio republicano con aparentes intervenciones posteriores. Cubierta inclinada.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el paramento y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle de la lomba. Es un predio contemporámeo producto de una subdivisión predial. Tipología compacta que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que se integra al contexto histórico sin lograr aportar valores para su conservación.	Nivel de intervención: N4	
	PREDIO - 017	Ref. Catastral 10101500017000  Mat. Inmobiliaria: 060-82960  Direccion Predial: K 10C 27 03	-	RF.A	Republicano	Si	No	No	XIX	Desconocido	Menor	Edificación de 2 pisos con fachada pañetada y pintada. Sobre la calle de la lomba remata en ático, presentando 4 vanos; 2 vanos de forma rectangular con puertas de acceso de dos hojas de madera, rematados con cornisa pañetada y pintada; 1 vano con ventana de reja de 3 módulos con bolillos de madera y puerta de dos hojas de madera y puerta de dos hojas de madera y poetra de dos hojas de madera, rematados con cubierta con placa de concreto apoyado sobre ménsulas de concreto pañetadas y pintadas; 1 vano de forma cuadrada con ventana de reja con bolillos de madera y puerta de madera; 2 óculos con celosía de cemento pañetad ay pintada. Sobre el callejón angosto presenta 2 vanos: 1 vano de forma rectangular con ventana con puertas de madera de dos hojas y antepecho tipo barra según actividad comercial.	Predio de forma irregular producto de una subdivisión. Tipología compacta que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del repertorio republicano con aparentes intervenciones posteriores. Cubiertas planas tipo terraza.		Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el parameto y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Localizado en la esquina de la calle de la lomba con callejón angosto. Es un predio contemporáneo producto de una subdivisión predial. Tipología compacta que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que se integra al contexto histórico con valores que permiten su conservación.	Nivel de intervención: N2	



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 150 GETSEMANI

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura



FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						,	Valoración Decreto 108	30 de 2015/De	creto 2368 de	2019						
Fotografía	Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien		Contexto urbano	Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles	
	Ref. Catastral 10101500018000  Mat. Inmobiliaria: 10102770046276  Direccion Predial: C 27 108 81	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada en estructura de soporte de cubierta en madera pintada. Presenta 2 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de 1 hoja en madera, con reja metálica y remate en celosía de cemento pañetada y pintada; 1 vano de forma rectangular con ventana de reja de 3 módulos con bolillos de madera, rematada con tejadillo apoyado sobre placa y ménsulas de concreto pañetadas y pintadas y teja de barro. Cubierta inclinada en teja de pizarra y asbesto cemento.	Predio de forma irregular producto de una subdivisión interna de un inmueble contemporáneo. Tipología compacta que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del repertorio republicano con aparentes intervenciones posteriores. Cubiertas inclinadas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el paramento y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Localizado sobre el callejón angosto. Es un predio contemporáneo producto de una subdivisión predial. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que se integra al contexto histórico sin lograr aportar valores que permiten su conservación.	Nivel de intervención: N4	FIG
	Ref. Catastral 10101500019000  Mat. Inmobiliaria: 10103040021359  Direccion Predial: C 27 108 73	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada en estructura de soporte de cubierta en madera pintada. Presenta 2 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de 1 hoja en madera, con reja metálica y remate en celosía de cemento pañetada y pintada; 1 vano de forma rectangular con ventana de reja de 3 módulos con bolillos de madera, rematada con tejadillo apoyado sobre placa y ménsulas de concreto pañetadas y pintadas y teja de barro. Cubierta inclinada en teja de pizarra y asbesto cemento.	Predio de forma irregular producto de una subdivisión interna de un inmueble contemporáneo. Tipología compacta que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del repertorio republicano con aparentes intervenciones posteriores. Cubiertas inclinadas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el paramento y mantie el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada en estructura de soporte de cubierta en madera pintada. Presenta 2 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de 1 hoja en madera y remate en celosía de cemento pañetada y pintada; 1 vano de forma rectangular con ventana de reja de 3 módulos con bolillos de madera, rematada con tejadillo apoyado sobre placa y ménsulas de concreto pañetadas y pintadas y teja de barro.	Nivel de intervención: N4	
	Ref. Catastral 10101500020000  Mat. Inmobiliaria: 060-82814  Direccion Predial: C 27 108 65	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada en cornisa y teja de asbesto cemento. Presenta 1 vano con puerta de acceso de una hoja en madera con estoperoles de madera. Cubiertas inclinadas con teja tipo pizarra y tejas de asbesto cemento.	Predio de forma rectangular producto de una subdivisión predial. Tipología compacta que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje contemporáneo. Cubiertas inclinadas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el paramento y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Localizado sobre el callejón angosto. Es un predio contemporáneo producto de una subdivisión predial. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que se integra al contexto histórico sin lograr aportar valores que permiten su conservación.	Nivel de intervención: N4	
	Ref. Catastral 10101500021000  Mat. Inmobiliaria: 060-23475  Direccion Predial: C 27 108 53	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada en teja de asbesto cemento. Presenta 2 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de una hoja de madera y reja metallica; y vano de forma cudardad con ventana con reja de madera de dos módulos con bolillos de madera y puertas de madera de 4 hojas. Tejadillo corrido apoyado sobre placa y ménsulas de concreto pañetadas y pintadas. Cubiertas en tejas de asbesto cemento.	Predio de forma rectangular, profundo, producto de una subdivisión predial. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del período republicano. Cubiertas inclinadas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el paramento y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Localizado sobre el callejón angosto. Es un predio contemporáneo producto de una subdivisión predial. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que se integra al contexto histórico sin lograr aportar valores que permiten su conservación.	Nivel de intervención: N4	
	Ref. Catastral 10101500022000  Mat. Inmobiliaria: 060-34857  Direccion Predial: C 27 10B 37	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Edificación de 2 pisos con fachada pañetada y pintada, rematada en cornisa e hilera de teja de barro. Presenta 5 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de una hoja de madera con tarja con bolillos de madera, con dos escalones de acceso pañetados y pintados, rematado con dintel en viga de madera y cornisa de cemento pañetada y pintada; 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso con reja metálica pintada; 1 vano de forma rectangular con puerta de una hoja de madera, rematado con comisa y con dos escalones de acceso pañetados y pintados; 2 vanos de forma rectangular con ventanas con puertas de madera de dos hojas y reja de 3 módulos con bolillos de madera, rematados con cubierta plana y ménsulas de concreto pañetadas y pintadas.	Predio de forma irregular, muy profundo, producto de una subdivisión predial. Tipología contemporánea conformada por crujías adosadas al perímetro del lote, con patio central de forma irregular. Lenguaje que incorpora elementos del período republicano. Cubiertas inclinadas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el paramento y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Localizado sobre el callejón angosto. Es un predio contemporáneo producto de una subdivisión predial. Tipología contemporánea en forma de claustro. Lenguaje contemporáneo que se integra al contexto histórico sin lograr aportar valores que permiten su conservación.	Nivel de intervención: N4	F



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 150 GETSEMANI

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura



FICHA No.

Reg. fotográfico	Ide	iu. prediat   Tipologia			Trabajo de campo 2022						\	Valoración Decreto 108	30 de 2015/De	creto 2368 de	e 2019						
Fotografía	lo	l. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien			Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles	
	PREDIO - 023	Ref. Catastral 10101500023000 Mat. Inmobiliaria: 060-131030 Direccion Predial: K 10B 27 16	-	RF.A	Republicano	Si	Si	No	XIX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada con cornisa e hilera de teja de barro. Presenta 4 vanos: 1 vano de forma retrangular con puerta de dos hojas de madera con reja metálica, 3 vanos retrangulares con ventanas con puertas de madera de dos hojas, reja de 3 módulos con botillos de madera, rematados con panel tipo persiana y cubierta plana apoyada sobre ménsulas de concreto pañetadas y pintadas. Cubiertas inclinadas en teja de barro y cubierta plana enchapada en cerámica.	Predio medianero de forma rectangular, producto de una subdivisión predial. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del período republicano. Cubiertas inclinadas y cubierta plana tipo terraza.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el paramento y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Localizado sobre el callejón angosto. Es un predio contemporáneo producto de una subdivisión predial. Tipología contemporánea que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje republicano que se integra al contexto histórico con valores que permiten su conservación.	Nivel de intervención: N3	F
	PREDIO - 024	Ref. Catastral 10101500024000 Mat. Inmobiliaria: 1040340091374 Direccion Predial: K 10B 27 12	-	RF.A	Republicano	Si	Si	No	XIX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada con cornisa e hilera de teja de barro. Presenta 2 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de una hoja de madera y reja de 3 módulos con boillos de madera, rematados con panel tipo persiana y tejadillo apoyado sobre placa y ménsulas de concreto pañetadas y pintadas y teja de barro pintada; 1 vano rectangular con ventana con puerta de madera de dos hojas, reja de 4 módulos con boillos de madera, rematados con panel tipo persiana y tejadillo apoyado sobre placa y ménsulas de concreto pañetadas y pintadas y teja de barro pitada. Cubiertas inclinadas en teja de barro y cubierta plana enchapada en cerámica.	Predio medianero de forma rectangular, producto de una subdivisión predial. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del período republicano. Cubiertas inclinadas y cubierta plana tipo terraza.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el paramento y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Localizado sobre la calle del pozo. Es un predio contemporáneo producto de una subdivisión predial. Tipología contemporánea que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje republicano que se integra al contexto histórico con valores que permiten su conservación.	Nivel de intervención: N3	
	PREDIO - 025	Ref. Catastral 10101500025000 Mat. Inmobiliaria: 060-29139 Direccion Predial: C 27 10B 51	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Menor	Edificación de 2 pisos con fachada pañetada y pintada, rematada en teja de asbesto cemento. En primer piso presenta 3 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de una hoja de madera y reja metálica; y vano de forma cuadrada con ventana con puertas de dos hojas de madera y reja metálica; 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de una hoja de madera y reja metálica. En segundo piso presenta 1 vano con ventana con reja de madera de 2 módulo con boillos de madera y puerta de madera de 2 módulo con boillos de madera y puerta de madera de 2 hojas. Cubiertas en tejas de asbesto cemento.	Predio de forma rectangular, profundo, producto de una subdivisión predial. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje contemporáneo. Cubiertas inclinadas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el paramento y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Localizado sobre el callejón angosto. Es un predio contemporáneo producto de una subdivisión predial. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje contemporáneo que se integra al contexto histórico sin lograr aportar valores que permiten su conservación.	Nivel de intervención:	
	PREDIO - 026	Ref. Catastral 10101500026000  Mat. Inmobiliaria: 060-29141  Direccion Predial: C 27 10B 57	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada en teja de asbesto cemento. Presenta 2 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de una hoja de madera y reja metalíca; y vano de forma cuadrada con ventana con reja de madera de dos módulos con bolillos de madera y puertas de madera de 4 hojas. Tejadillo corrido apoyado sobre placa y ménsulas de concreto pañetadas y pintadas. Cubiertas en tejas de asbesto cemento.	Predio de forma rectangular, profundo, producto de una subdivisión predial. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del período republicano. Cubiertas inclinadas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el paramento y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Localizado sobre el callejón angosto. Es un predio contemporáneo producto de una subdivisión predial. Tipología compacta sin patios visibles que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que se integra al contexto histórico sin lograr aportar valores que permiten su conservación.	Nivel de intervención: N4	
	PREDIO - 027	Ref. Catastral 0101500027000  Mat. Inmobiliaria: 060-36139  Direccion Predial: C 27 10B 85	-	RF.A	Contemporáneo	No	No	No	XX	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada en cornisa e hilera de teja tipo pizarra. Presenta 2 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de 1 hoja en madera, con reja metálica y remate en celosía de cemento pañetada y pintada; 1 vano de forma rectangular con ventana con reja con varillas metálicas empotradas y puerta de madera de dos hojas, rematada con cubierta placa y ménsulas de concreto pañetadas y pintadas. Cubierta con tejas tipo pizarra y teja de asbesto cemento.	Predio de forma irregular producto de una subdivisión interna de un immueble contemporáneo. Tipología compacta que no corresponde con cartografía de 1915. Lenguaje que incorpora elementos del repertorio republicano con aparentes intervenciones posteriores. Cubiertas inclinadas.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero. Conserva el paramento y mantiene el perfil de la manzana.	Contexto Urbano	Edificación de 1 piso con fachada pañetada y pintada, rematada en estructura de soporte de cubierta en madera pintada. Presenta 2 vanos: 1 vano de forma rectangular con puerta de acceso de 1 hoja en madera y remate en celosía de cemento pañetada y pintada; 1 vano de forma rectangular con ventana de reja de 3 módulos con bolillos de madera, rematada con tejadillo apoyado sobre placa y ménsulas de concreto pañetadas y pintadas y teja de barro.	Nivel de intervención: N4	



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 150 GETSEMANI

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura



FICHA No.

Reg. fotográfico	Identificación	Normativa	POT - 2001	Trabajo de campo 2022						\	/aloración Decreto 108	30 de 2015/De	creto 2368 de	e 2019						
Fotografía	Id. predial	Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien	Contexto		Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles	
	Ref. Catastral 10101500028000  Mat. Inmobiliaria: 060-0144051-20*  Direccion Predial: C 28 10B 52	-	-	Colonial	Si	Si	No	XVII	Desconocido	Media	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada, remata en cornisa e hilera en teja de barro. Se observa un portón en madera con arco rebajado y con postigo, estoperoles, y herrajes metálicos con portada que tiene pilastras con base, capiteles y cornisa con curvatura en forma del arco en molduras pañetadas y pintadas. Dos ventanas con base plana y reja en madera en cuatro módulos con bolilos en madera y tejadillo soportado por ménsulas de concreto pañetado y pintado. La cubierta del núcleo básico es en teja de barro.	Inmueble medianero en predio rectangular con edificación paramentada de un piso en tipología en forma de "C" que no corresponde con la planimetría de 1915. Según el plano se evidencia que fue reconfigurada la posición de las crujías y el patio ya que se evidenciaba al otro costado del predio, sugiere intervenciones posteriores. En la planimetría de 1808 se evidencia esta manzana ya se encontraba consolidada. La cubierta del núcleo básico es inclinada a dos aguas en teja de asbesto cemento.	Conservacion media	Medio	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	Inmueble en la calle del carretero que merece ser conservado	Nivel de intervención: N2	F
	Ref. Catastral 10101500029000  Mat. Inmobiliaria: 060-144052  Direccion Predial: C 28 10B 48 CS 1	-	-	Republicano	No	No	No	xx	Desconocido	Menor	Edificación de 1 piso, pañetada y pintada con portada del periodo republicano con pilastras, friso y cornisa, con dos oculos, remata en cornisa moldurada. Puerta en madera recundida con postigo. Dos ventanas de base semicircular que sobresalen del predio, con base en maposteria y rejas en madera con cubierta conica. cubierta en teja de barro.	Predio rectangular con edificacion de un tramo frontero patio y piscina. Lenguaje que retoma elementos de repertorio de la arquitectura del periodo colonial. 8intervenciones del siglo XXI	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle. Casas en gral de 1 y 2pisos	Contexto Urbano	Predio procedente del principios del siglo XX con caractristica del periodo republicano transformado y adecuado a casa para el turismo	Nivel de intervención: N3	
	Ref. Catastral 10101500030000  Mat. Inmobiliaria: 060-96881  Direccion Predial: C 28 10B 62 LO 1	-	-	Republicano	Si	No	No	XIX	Desconocido	Media	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada remata en cornisa e hilera de teja de barro. Se evidencia una puerta de madera como acceso. Dos ventanas sin base con reja en madera en tres módulos con bolillos en madera y tejadillo soportado por ménsulas en forja metálica. La cubierta del núcleo básico es en teja de asbesto cemento.	Inmueble medianero en predio rectangular con edificación paramentada de un piso en tipologia en forma de "C" que no corresponde con la planimetría de 1915. Según el plano se evidenciaba el núcleo básico y patio denotando construcción posterior de la crujía lateral y posterior. En la planimetría de 1808 se evidencia que esta parte del frente de manzana ya se encontraba consolidado. La cubierta del núcleo básico es inclinada a dos aguas en teja de asbesto cemento	Conservacion media	Medio	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	El edificio no aporta valores que ameriten su conservación.	Nivel de intervención: N2	
	Ref. Catastral 10101500031000  Mat. Inmobiliaria: 060-96882  Direccion Predial: C 28 108 54 LO 2	-	-	Contemporáneo	No	Si	No	XX	Desconocido	Menor	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada remata en cornisa e hilera de teja de barro. Se evidencia una puerta doble en madera enmarcada con portada que tiene pilastras con base, capiteles y cornisa en molduras de piedra. Dos ventanas con base de panza y reja en tres módulos con boillos de madera cubierta por tejadillo. La cubierta del núcleo básico es en teja de barro.	Inmueble medianero en predio rectangular con edificación paramentada de un piso con tipología en "C" que no corresponde con la planimetría de 1915. Según el plano se evidencia que el predio se encontraba englobado con los predios vecinos y sin edificar. En la planimetría de 1808 se evidencia que esta manzana ya se encontraba consolidada. La cubierta del núcleo básico es a dos aguas en teja de barro. La cubierta de la crujía lateral es inclinada a dos aguas en teja de barro.	Conservacion menor	Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	Inmueble contemporaneo que utiliza lenguaje del periodo colonial. Representatividad del valor estetico.	Nivel de intervención: N2	
	Ref. Catastral 10101500032000  Mat. Inmobiliaria: 060-156162  Direccion Predial: C 27 108 65	-	-	Contemporáneo	No	Si	No	xx	Desconocido	Menor	Inmueble en un piso con fachada pañetada y pintada remata en cornisa e hilera de teja de enganche. Se evidencia puerta en madera con reja metálica de acceso con cubierta en alero soportado por ménsulas en concreto pañetado y pintado. Dos ventanas cuadradas en madera con reja metálica cubiertas con alero soportado por ménsulas en concreto pañetado y pintado. Ab cubierta del núcleo básico es en teja de enganche.	Inmueble medianero en predio rectangular con edificación paramentada de un piso con tipología en "C" que no corresponde con la planimetría de 1915. Según el plano se evidencia que el predio se encontraba englobado con los predios vecinos y sin edificar. En la planimetría de 1808 se evidencia que esta manzana ya se encontraba consolidada. La cubierta del núcleo básico es a dos aguas en teja de enganche. La cubierta de la crujía lateral y posterior inclinada en teja de asbesto cemento.		Bueno	Paisaje Urbano	Predio medianero, que continua el paramento y el perfil de la calle.	Contexto Urbano	Inmueble contemporaneo que utiliza lenguaje del periodo republicano. Representatividad del valor estetico.	Nivel de intervención: N2	



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 150 GETSEMANI

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.