PEMP DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA

CENTRO

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y DE VALORACIÓN Manzana No. 097



02 Descripción general de la manzana

Esta constituida por 2 predios los cuales pertenecen a la arquitectura del periodo republicano. Su grado de homogeneidad en la fachada se ve reflejado en la continuidad de sus paramentos y sus perfiles que corresponde a una altura de 2 pisos, y el uso es cultural e institucional. El grado de autenticidad esta entre el 80% y el 90% con porcentaje alto de mantenimiento, los dos inmuebles son Bienes de Interés Cultural N1 de conservación.



Manzana catastra

Mzn 097 - Usos del suelo

Mzn 097 - Volumetría


Manzana catastral
Lote catastral

Mzn 097 - Alturas

03 Datos generales Norte - sur: Carrera 2 - Calle 38 Localización Oriente - occiente: Carrera 5 - Calle de Don Sancho Área total 3.496 m2 No. lotes No. BIC

FIDV - CE - MZN - 097

Notas:












Calle de Don Sancho





FIDV - CE - MZN - 097

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 097 CENTRO

> > RESOLUCIÓN

Fech a:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

01 de: **02**

Reg. fotográfico Fotografía	Identificación		Normativa POT - 2001		Trabajo de campo 2022	Valoración Decreto 1080 de 2015/Decreto 2368 de 2019														
			Tipología	Inven. POT 2021	Periodo arquitectónico	Valor histórico	Valor estético	Valor simbólico	Antigüe -	Autor	Autenticidad	Constitución del bien	Forma	Estado de conservación	Estado de mantenimien			Contexto físico	Representatividad y contextualización	Niveles
	PREDIO - 001	Ref. Catastral 10100970001000 Mat. Inmobiliaria: 060-29977 Direccion Predial: C 38 38 10	Er	RT	Republicano	Si	Si	Si	XIX	Desconocido	Mayor	Este predio color blanco y rosado cuenta con diferentes texturas en su fachada. En el módulo principal se encuentran tres vanos arqueados con puertas de madera de dos hojas y herrajes. En la parte superior cuenta con tres vanos y tres tribunas con puertas de dos hojas en madera. En el lado del segundo pios se encuentra una tribuna de cada lado. En su volumen lateral izquierdo cuenta con un vano de acceso en el primer piso y otro vano de tribuna en el segundo piso. En el módulo lateral derecho que se encuentra frente a la calle cuenta con al rededor de seis vanos de tribunas con balaustres de concreto y al rededor de seis oculos uno entre cada tribuna. En su parte superior cuenta con una cornisa y una balaustrada en concreto.	Predio rectangular, cabecero. Edificación republicana, simétrica desde la fachada principal, y de aparentes dos niveles desde el exterior, mantiene el paramento de la calle. En planta, representaría una tercera nave en la composición formal del Claustro de la Merced.		Bueno	Paisaje Urbano	Predio esquinero, conserva el paramento, conserva el perfil de la calle y la manzana, fue convertido en dos predios	Contexto Urbano	1	Nivel de intervención:
	PREDIO - 002	Ref. Catastral 10100970002000 Mat. Inmobiliaria: 060-157889 Direccion Predial: K 4 38 40	Er	RM	Republicano	Si	Si	Si	XIX	Desconocido	Mayor	Predio color blanco y rosado se encuentra dividido por módulos y posee texturas de ladrillo. En su fachada principal se encuentra un par de pilastras decorativas y un acceso principal en arco con portada pañetada y puerta de dos hojas en madera con portillo y toperoles de metal. Posee dos escalinata y una rampla. En la parte frontal de la fachada cuenta con seis vanos de tribuna en la primera plata y seis con barrotes en concreto saliente con puertas de dos hojas de cristal y de madera. En la parte central se encuentra un balcón con un vano de acceso de dos hojas y dintel decorativo en forma triangular. Un poco más arriba se aprecia un oculo y una fachada arqueada en su parte central.	Predio irregular, cabecero. Edificación republicana, aparentes 2 niveles desde el exterior, en algunas partes está mas retraida de la calle. - Fachada oeste (acceso principal): En el primer nivel, un porto grande cor portillo de madera blanco, en forma de arco de medio punto, manteniendo la escencia colonial del antiguo convento. Portada con 2 pilastras y molduras sobre el arco sencillas. En los laterales, 6 ventanas rectangulares en total, con balaustres al ras del muro, y columnas y cornissa que enmarcan el vano.	Conservacion mayor	Bueno	Paisaje Urbano	1	Contexto Urbano	1	Nivel de intervención:



FIDV - CE - MZN -097

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

> MANZANA No. 097 CENTRO

RESOLUCIÓN

Fecha:

MINISTERIO DE CULTURA

Ministerio de Cultura





FICHA No.

02 de: **02**